

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

85049

SAP


70023968

Reparación

REEMPLAZO DE MANGUERA DE PRESIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA A BANCO HIDRÁULICO Y RELLENO DE 60 LTS DE ACEITE HIDRÁULICO.



Cliente:	PUNTO A PUNTO 10	N.º de Orden:	KALUP - 3707
Expediente:		Planta:	SUMARPODS
Asesor:	AGENCIA UNISA	Código GR:	UNISA-0154
		Tipo de Servicio:	CORRECTIVO
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO			
MONT. TOYOTA MOD. 81-043 & 20101 NO. EDO 100000 & 8104			
PARA REPARACIÓN			
REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO			
OBSERVACIONES			
N.º de reemplazo de manguera de presión de bomba hidráulica a banco hidráulico			
* 60 litros de aceite hidráulico			
Fecha de Emisión:		Vigencia:	
30-07-2021		V34 UNISA	
Firma y Sello del Cliente:		Firma y Sello del Técnico:	
Firma y Sello del Asesor:			



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

