




Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR		Solicitante:	Código QR:	VHSA-0286	N. Orden:	KAUF3637	Fecha:	24/03/2026
Equipo:	mitsubishi	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20385	Ubicación:	TEMOZÓN, YUCATÁN	Horómetro: 7614.2 HRS


REEMPLAZO DE DISTRIBUIDOR.





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR: VHSA-0286	N. Orden: KAUF3637	Fecha: 24/03/2026
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25N	Serie: AF17D20385	Ubicación: TEMOZÓN, YUCATÁN	Horómetro: 7614.2 HRS

REEMPLAZO DE JUEGO DE CABLES DE BUJÍAS.





Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0286	N. Orden:	KAUF3637	Fecha:	24/03/2026
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20385	Ubicación:	TEMOZÓN, YUCATÁN	Horómetro:	7614.2 HRS

REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR.

