

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

80144

SAP

70021082

Reparación

REEMPLAZO DE CONEXIONES DE GAS, PURGANDO LINEAS - COPLE RAPIDO HEMBRA Y CONECTOR ACME MACHO G-GAS

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cde. La Jassa Jose Mello Piro Suárez 86029
Villahermosa Tabasco México
Tel.: 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 3689 No. de Orden: KAUF 3547
Cliente: PUNTO A PUNTO T2 Fecha: 06Mar2020
Solicitante: Ubicación: AGENCIA VHSA Código QR: VHSA-0119
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONT. LINDE MOD. H45T-02 S. H2X394J03332 NO. ECO 70021082 CA

FALLA REPORTADA
REEMPLAZO DE CONEXIONES DE GAS, PURGANDO LINEAS

1.000000	PIEZA	COPLE RAPIDO HEMBRA
1.000000	PIEZA	CONECTOR ACME MACHO G-GAS
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE CONEXIONES DE GAS, PURGANDO LINEAS

OBSERVACIONES

09/07/20
9716.7

Nombre y Firma del Cliente: Nombre y Firma del Técnico: Nombre y Firma del Auxiliar:

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

80144

SAP

70021082

Reparación

REEMPLAZO DE CONEXIONES DE GAS, PURGANDO LINEAS - COPLE RAPIDO HEMBRA Y CONECTOR ACME MACHO G-GAS

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cde. La Jassa Jose María Piro Suárez
Villahermosa Tabasco México 86029
Tel.: 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 3689 No. de Orden: KAUF 3547
Cliente: PUNTO A PUNTO T2 Fecha: 06Mar2020
Solicitante: Ubicación: AGENCIA VHSA Código QR: VHSA-0119
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONT. LINDE MOD. H45T-02 S. H2X394J03332 NO. ECO 70021082 CA

FALLA REPORTADA
REEMPLAZO DE CONEXIONES DE GAS, PURGANDO LINEAS

1.000000	PIEZA	COPLE RAPIDO HEMBRA
1.000000	PIEZA	CONECTOR ACME MACHO G-GAS
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE CONEXIONES DE GAS, PURGANDO LINEAS

OBSERVACIONES

09/07/20
9716.7

Nombre y Firma del Cliente: _____
Nombre y Firma del Técnico: _____
Nombre y Firma del Auxiliar: _____



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

80144

SAP

70021082

Reparación

REEMPLAZO DE CONEXIONES DE GAS, PURGANDO LINEAS - HORÓMETRO

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cde. La Jassa José María Pérez Suárez 86029
Villahermosa Tabasco México
Tel.: 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 3689
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: AGENCIA VHSA

No. de Orden: KAUJ 3547
Fecha: 06Mar2026
Codigo QR: VHSA-0119
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONT. LINDE MOD. H45T-02 S. H2X394J03332 NO. ECO 70021082 CA

FALLA REPORTADA
REEMPLAZO DE CONEXIONES DE GAS, PURGANDO LINEAS

1.000000	PIEZA	COPLER RAPIDO HEMBRA
1.000000	PIEZA	CONECTOR ACME MACHO G-GAS
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE CONEXIONES DE GAS, PURGANDO LINEAS

OBSERVACIONES

09/07/26 9711.7

Nombre y Firma del Cliente: _____
Nombre y Firma del Técnico: _____
Nombre y Firma del Auxiliar: _____

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

