

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

84983

SAP


70023256

Reparación

REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE BANCO HIDRÁULICO Y DESLIZANTES DE DESPLAZADOR.



RAUFMANN		
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS RAUFMANN		
Calle La Jirón - José Martí Pte. Sur -		
Villahermosa, Tabasco México 8609		
Tel: 993370788 - 993370789 - 993370790		
No. de Orden: KAUF 3029		
Fecha: 18/Mar/2025		
Código QR: 1454-8133		
Tipo de Servicio: CORRECTIVO		
Información del Equipo		
Modelo: TOYOTA MOD. 2250225 E 91108 NO. ECO 70023256 CAP. 2		
Reemplazo de kit de sellos de banco hidráulico y deslizantes de desplazador lateral.		
17000000	PIEZA	KIT DE SELLOS DE BANCO HIDRÁULICO
47000000	PIEZA	DESGLIZANTE SUPERIOR DE DESPLAZADOR LATERAL
87000000	PIEZA	DESGLIZANTE INFERIOR DE DESPLAZADOR LATERAL
70000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE BANCO HIDRÁULICO Y DESLIZANTES DE DESPLAZADOR LATERAL
10000000	PIEZA	REPARACIÓN CONEXIÓN DE CILINDRO DE INCLINACIÓN
10000000	PIEZA	BAJO DE COBRE TOYOTA SERIE E
Servicios Realizados OK		
* Revisar Frenos de baleros de ancla		
* Se revisó sistema de dirección para		
Revisión de componentes dañados		
* Se relleno 4 lt de aceite de motor		
Fecha de Emisión: 18/03/2025		15424
Nombre y Firma del Técnico: [Firma]		Nombre y Firma del Asesor: [Firma]



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

