



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF3706	Fecha:	30/03/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	8717.2 HRS

REEMPLAZO DE BAYONETA DE TRANSMISIÓN.





Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF3706	Fecha:	30/03/2026
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	8717.2 HRS

REEMPLAZO DE MANGUERAS DE ENFRIADOR DE ACEITE Y MANGUERA HIDRÁULICA.





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF3706	Fecha:	30/03/2026
	BENITO JUAREZ								
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	8717.2 HRS

REEMPLAZO DE ORING PARA CONEXIONES DE ENFRIADOR.





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF3706	Fecha:	30/03/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	8717.2 HRS

REEMPLAZO DE MARCHA.





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF3706	Fecha:	30/03/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	8717.2 HRS

OBSERVACIONES:

- TUBO DAÑADO DE ENFRIADOR DE ACEITE SE REEMPLAZA CON MANGUERA.

