



|                 |                  |                     |        |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|------------------|---------------------|--------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | MONTACARGAS A.C. | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0371 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3716 | <b>Fecha:</b>     | 01/04/2026 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA           | <b>Modelo:</b>      | 8FGU25 | <b>Serie:</b>     | C6012     | <b>Ubicación:</b> | CEDIS    | <b>Horómetro:</b> | 14065 HRS  |

## REEMPLAZO DE KIT DE BALEROS DE PERNO REY DE DIRECCIÓN.





|                 |                  |                     |        |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|------------------|---------------------|--------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | MONTACARGAS A.C. | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0371 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3716 | <b>Fecha:</b>     | 01/04/2026 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA           | <b>Modelo:</b>      | 8FGU25 | <b>Serie:</b>     | C6012     | <b>Ubicación:</b> | CEDIS    | <b>Horómetro:</b> | 14065 HRS  |

## REVISIÓN DE NIVEL DE FLUIDOS.





|                 |                  |                     |        |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|------------------|---------------------|--------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | MONTACARGAS A.C. | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0371 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3716 | <b>Fecha:</b>     | 01/04/2026 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA           | <b>Modelo:</b>      | 8FGU25 | <b>Serie:</b>     | C6012     | <b>Ubicación:</b> | CEDIS    | <b>Horómetro:</b> | 14065 HRS  |


## REEMPLAZO DE SOPORTE DE EJE DE DIRECCIÓN.





|                 |                  |                     |        |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|------------------|---------------------|--------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | MONTACARGAS A.C. | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0371 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3716 | <b>Fecha:</b>     | 01/04/2026 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA           | <b>Modelo:</b>      | 8FGU25 | <b>Serie:</b>     | C6012     | <b>Ubicación:</b> | CEDIS    | <b>Horómetro:</b> | 14065 HRS  |

## REEMPLAZO DE TERMINAL INFERIOR Y SUPERIOR DE SISTEMA DE DIRECCIÓN.





|                 |                  |                     |        |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|------------------|---------------------|--------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | MONTACARGAS A.C. | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0371 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3716 | <b>Fecha:</b>     | 01/04/2026 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA           | <b>Modelo:</b>      | 8FGU25 | <b>Serie:</b>     | C6012     | <b>Ubicación:</b> | CEDIS    | <b>Horómetro:</b> | 14065 HRS  |

## REEMPLAZO DE KIT DE TERMINALES COMPLETAS (BUJES, LAINAS, PERNOS Y TERMINALES).





|                 |                  |                     |        |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|------------------|---------------------|--------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | MONTACARGAS A.C. | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0371 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3716 | <b>Fecha:</b>     | 01/04/2026 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA           | <b>Modelo:</b>      | 8FGU25 | <b>Serie:</b>     | C6012     | <b>Ubicación:</b> | CEDIS    | <b>Horómetro:</b> | 14065 HRS  |

## REVISIÓN DE LUCES EN GENERAL.





|                 |                  |                     |        |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|------------------|---------------------|--------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | MONTACARGAS A.C. | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0371 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3716 | <b>Fecha:</b>     | 01/04/2026 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA           | <b>Modelo:</b>      | 8FGU25 | <b>Serie:</b>     | C6012     | <b>Ubicación:</b> | CEDIS    | <b>Horómetro:</b> | 14065 HRS  |

## REEMPLAZO DE LLANTA SOLIDA 6.00X9 – 4.00 CONTINENTAL (2 PZS).





|                 |                  |                     |        |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|------------------|---------------------|--------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | MONTACARGAS A.C. | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0371 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3716 | <b>Fecha:</b>     | 01/04/2026 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA           | <b>Modelo:</b>      | 8FGU25 | <b>Serie:</b>     | C6012     | <b>Ubicación:</b> | CEDIS    | <b>Horómetro:</b> | 14065 HRS  |

## LIMPIEZA A EJE DE DIRECCIÓN.





|                 |                  |                     |        |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|------------------|---------------------|--------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | MONTACARGAS A.C. | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0371 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3716 | <b>Fecha:</b>     | 01/04/2026 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA           | <b>Modelo:</b>      | 8FGU25 | <b>Serie:</b>     | C6012     | <b>Ubicación:</b> | CEDIS    | <b>Horómetro:</b> | 14065 HRS  |

## PLACA DE DATOS Y HORÓMETRO.





|                 |                  |                     |        |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|------------------|---------------------|--------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | MONTACARGAS A.C. | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0371 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3716 | <b>Fecha:</b>     | 01/04/2026 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA           | <b>Modelo:</b>      | 8FGU25 | <b>Serie:</b>     | C6012     | <b>Ubicación:</b> | CEDIS    | <b>Horómetro:</b> | 14065 HRS  |

## OBSERVACIONES:

- PRESENTA HUMEDECIMIENTO POR CILINDRO DESPLAZADOR.