



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF3722	Fecha:	31/03/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12543.2 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS – REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE.





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF3722	Fecha:	31/03/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12543.2 HRS



MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS – REEMPLAZO DE FILTRO DE MOTOR Y ACEITE DE MOTOR.





Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF3722	Fecha:	31/03/2026
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12543.2 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS – REEMPLAZO DE FILTRO DE TRANSMISIÓN Y ACEITE DE TRANSMISIÓN.





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF3722	Fecha:	31/03/2026
	BENITO JUAREZ								
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12543.2 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS – REEMPLAZO ACEITE HIDRÁULICO Y FILTRO HIDRÁULICO DE SUCCIÓN Y RETORNO.





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF3722	Fecha:	31/03/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12543.2 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS – REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF3722	Fecha:	31/03/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12543.2 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS – REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENOS.





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF3722	Fecha:	31/03/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12543.2 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS – REEMPLAZO DE BUJÍAS.





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF3722	Fecha:	31/03/2026
	BENITO JUAREZ								
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12543.2 HRS


MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS – REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR.





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF3722	Fecha:	31/03/2026
	BENITO JUAREZ								
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12543.2 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS – LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL.





Empresa: INGENIO PRESIDENTE **Solicitante:** BENITO JUAREZ **Código QR:** VHSA-0074 **N. Orden:** KAUF3722 **Fecha:** 31/03/2026

Equipo: KOMATSU **Modelo:** FG30HT-16 **Serie:** A232427 **Ubicación:** CÁRDENAS **Horómetro:** 12543.2 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS – HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS.

