



Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUF3721	Fecha:	31/03/2026
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	NO VISIBLE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS – REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE.





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUF3721	Fecha:	31/03/2026
	BENITO JUAREZ								
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	NO VISIBLE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS – REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR Y REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR.





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUF3721	Fecha:	31/03/2026
	BENITO JUAREZ								
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	NO VISIBLE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS – REEMPLAZO DE FILTRO HIDRÁULICO DE SUCCIÓN Y RETORNO Y ACEITE HIDRÁULICO.





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUF3721	Fecha:	31/03/2026
	BENITO JUAREZ								
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	NO VISIBLE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS – REEMPLAZO FILTO DE TRANSMISIÓN.





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUF3721	Fecha:	31/03/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	NO VISIBLE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS – REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENOS.





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUF3721	Fecha:	31/03/2026
	BENITO JUAREZ								
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	NO VISIBLE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS – REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE.





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUF3721	Fecha:	31/03/2026
	BENITO JUAREZ								
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	NO VISIBLE


MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS – REEMPLAZO DE BUJÍAS.





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUF3721	Fecha:	31/03/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	NO VISIBLE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS – REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR.





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUF3721	Fecha:	31/03/2026
	BENITO JUAREZ								
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	NO VISIBLE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS – LUBRICACIÓN DE CADENAS.





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUF3721	Fecha:	31/03/2026
	BENITO JUAREZ								
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	NO VISIBLE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS – ENGRASADO EN GENERAL.





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUF3721	Fecha:	31/03/2026
	BENITO JUAREZ								
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	NO VISIBLE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS – LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL.





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUF3721	Fecha:	31/03/2026
	BENITO JUAREZ								
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	NO VISIBLE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS – LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL.

