

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket


87238

SAP

70008678

Reparación

REEMPLAZO DE DISTRIBUIDOR Y FUSIBLERA.



KÄUFMANN
DISTRIBUIDORA Y SERVICIO KÄUFMANN
Calle La Amable - San Mateo P.O. Box 8823
Tel: 88237000 - Fax: 88237001 - Email: kkaufmann@kkaufmann.com

Cliente: 201
Código: PUNTO A PUNTO T2
Ubicación: PARISO

No. de Orden: KAU 3027
Fecha: 20/04/2008
Código QR: VIGA-0320
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MODELO: TOYOTA/MITSUBISHI 1144 NO. ECO 1000/11 CAP 2.10

REEMPLAZO DE DISTRIBUIDOR Y ARNESES DE TANQUE DE GASOLINA

PIEZA	DESCRIPCIÓN
1 000000	PIEZA: BOMBA DE TAPA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE
1 000000	PIEZA: BOMBA DE TAPA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE
1 000000	PIEZA: ARNESES DE BOMBA DE COMBUSTIBLE
1 000000	PIEZA: DISTRIBUIDOR
1 000000	PIEZA: REPARACIÓN ARNESES DE DEPÓSITO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE
1 000000	SERVICIO: SERVICIO DE REEMPLAZO DE DISTRIBUIDOR Y ARNESES DE TANQUE DE GASOLINA

RECOMENDACIONES
- Sustitución de componentes
- Reemplazo de componentes más condaños
- Se reemplazó fusibles
- Reparación de cableado y arneses principales

Fecha de Servicio: 20/04/2008

Nombre y Firma del Cliente:

Nombre y Firma del Técnico:

Nombre y Firma del Asesor:

Página: 1



Recomendaciones

- REQUIERE REEMPLAZO DE SENSOR DE TEMPERATURA.



EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

87238

SAP

70008678

Reparación

REEMPLAZO DE JUNTA DE TAPA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, SELLO DE ARNES DE BOMBA DE COMBUSTIBLE, ARÑES DE BOMBA DE COMBUSTIBLE Y REFACCION ARNES MACHO DE DEPOSITO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE



KÄUFMANN	
INFORMACIÓN DEL EQUIPO	
Colaborador:	3001 PUNTO A PUNTO T2
Cliente:	PARABO
Ubicación:	PARABO
No. de Orden: KAU 3407	
Fecha: 20/04/2020	
Código QR: VISA-CTD	
Tipo de Servicio: CORRECTIVO	
INFORMACIÓN DEL EQUIPO	
SONET TOPOTANQUE 89000 S-TISAT NOT ECO 100000 CAP 2 TIO	
FAJAS REEMPLAZADAS	
REEMPLAZO DE DISTRIBUIDOR Y ARNES DE TANQUE DE GASOLINA	
1.000000	PIEZA JUNTA DE TAPA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE
1.000000	PIEZA SELLO DE ARNES DE BOMBA DE COMBUSTIBLE
1.000000	PIEZA ARNES DE BOMBA DE COMBUSTIBLE
1.000000	PIEZA DISTRIBUIDOR
1.000000	REFACCION ARNES MACHO DE DEPOSITO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE
1.000000	REFACCION SERVICIO DE REEMPLAZO DE DISTRIBUIDOR Y ARNES DE TANQUE DE GASOLINA
OBSERVACIONES	
- Servicios realizados	
- Reemplazo de componentes mencionados	
- Se reemplazó fuel filter	
- Reparación de cableado y circuitos principales	
18/04/2020	
Nombre y Firma del Asesor	
Nombre y Firma del Asesor	
Nombre y Firma del Asesor	



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

