



|                 |                    |                     |           |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------------------|---------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | INGENIO PRESIDENTE | <b>Solicitante:</b> |           | <b>Código QR:</b> | VHSA-0095 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3746 | <b>Fecha:</b>     | 06/04/2026 |
|                 | BENITO JUAREZ      |                     |           |                   |           |                   |          |                   |            |
| <b>Equipo:</b>  | KOMATSU            | <b>Modelo:</b>      | FG30HT-16 | <b>Serie:</b>     | A232428   | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | N/A        |

## REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FALLA (NO TIENE FUERZA).

- REEMPLAZO DE TAPA DE DISTRIBUIDOR, ROTOR DE DISTRIBUIDOR Y CABLES PARA BUJÍAS.

