



Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF3745	Fecha:	06/04/2026
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación: CÁRDENAS	Horómetro: 12560.4 HRS		

REVISIÓN Y REPARACIÓN (MANGUERA QUE VA AL RADIADOR FUGA ANTICONGELANTE)

- REEMPLAZO DE MANGUERA DE ANTICONGELANTE.





Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF3745	Fecha:	06/04/2026
---	---------------------	-------------------	-----------	------------------	----------	---------------	------------

Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación: CÁRDENAS	Horómetro: 12560.4 HRS
------------------------	--------------------------	---------------	---------	----------------------------	----------------------------------

REVISIÓN Y REPARACIÓN (MANGUERA QUE VA AL RADIADOR FUGA ANTICONGELANTE)

- SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE (5 LTS)

