



Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0279	N. Orden:	KAUF3636	Fecha:	26/03/2026
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	AF17D20387	Serie:	-	Ubicación:	TICUL, YUCATAN	Horómetro:	NO FUNCIONA



REEMPLAZO DE RADIADOR NUEVO.





Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0279	N. Orden:	KAUF3636	Fecha:	26/03/2026
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	AF17D20387	Serie:	-	Ubicación:	TICUL, YUCATAN	Horómetro:	NO FUNCIONA

REEMPLAZO DE ALTERNADOR NUEVO.





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0279	N. Orden:	KAUF3636	Fecha:	26/03/2026
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: AF17D20387	Serie:	-	Ubicación:	TICUL, YUCATAN	Horómetro:	NO FUNCIONA

REEMPLAZO DE MANGUERA DE ENTRADA Y SALIDA DEL ACEITE DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA AL RADIADOR.





Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0279	N. Orden:	KAUF3636	Fecha:	26/03/2026
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	AF17D20387	Serie:	-	Ubicación:	TICUL, YUCATAN	Horómetro:	NO FUNCIONA

REEMPLAZO DE BOMBA DE GASOLINA.





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR		Solicitante:	Código QR:	VHSA-0279	N. Orden:	KAUF3636	Fecha:	26/03/2026
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	AF17D20387	Serie:	-	Ubicación:	TICUL, YUCATAN	Horómetro: NO FUNCIONA

REEMPLAZO DE ALARMA DE REVERSA.





Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0279	N. Orden:	KAUF3636	Fecha:	26/03/2026
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	AF17D20387	Serie:	-	Ubicación:	TICUL, YUCATAN	Horómetro:	NO FUNCIONA

SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE.

