

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

84137

SAP

70023967

Reparación

SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO (30 LTS)



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.



EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

84137

SAP

70023967

Reparación

REEMPLAZO DE CLAXON, BANDA DE ALTERNADOR, BANDA DE VENTILADOR, FLECHA DE VENTILADOR



Formulario de trabajo de mantenimiento de AUFMANN.

Completado por: JUAN CARLOS PARRON
Fecha: 05/05/2024
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

CLIENTE: AGENCIA UNISA

VEHICULO: 2010 AUFMANN 4X4

DESCRIPCION DEL TRABAJO:

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	REEMPLAZO DE CLAXON
1	REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR
1	REEMPLAZO DE BANDA DE VENTILADOR
1	REEMPLAZO DE FLECHA DE VENTILADOR

Elaborado por: JUAN CARLOS PARRON
Revisado por: JUAN CARLOS PARRON
Fecha: 05/05/2024



EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

84137

SAP

70023967

Reparación

*REEMPLAZO DE TERMINALES Y PERNOS DE DIRECCIÓN
LADO IZQUIERDO Y DERECHO*



EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

84137

SAP

70023967

Reparación

REEMPLAZO DE BLUESPOT, CINTURÓN DE SEGURIDAD, BALEROS Y ENGRASADO DE BALEROS.

