



Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0582	N. Orden:	KAUF3733	Fecha:	07/04/2026
Equipo:	TOYOTA DOBLE HORQUILLA	Modelo:	-	Serie:	-	Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	24352.2 HRS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS – REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE.





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0582	N. Orden:	KAUF3733	Fecha:	07/04/2026
Equipo:	TOYOTA DOBLE HORQUILLA	Modelo:	-	Serie:	-	Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	24352.2 HRS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS – REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR Y ACEITE DE MOTOR.





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0582	N. Orden:	KAUF3733	Fecha:	07/04/2026
Equipo:	TOYOTA DOBLE HORQUILLA	Modelo:	-	Serie:	-	Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	24352.2 HRS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS – REEMPLAZO DE FILTRO Y ACEITE DE TRANSMISIÓN.





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0582	N. Orden:	KAUF3733	Fecha:	07/04/2026
Equipo:	TOYOTA DOBLE HORQUILLA	Modelo:	-	Serie:	-	Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	24352.2 HRS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS – REEMPLAZO DE ACEITE HIDRÁULICO Y FILTRO HIDRÁULICO DE SUCCIÓN Y RETORNO.





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0582	N. Orden:	KAUF3733	Fecha:	07/04/2026
Equipo:	TOYOTA DOBLE HORQUILLA	Modelo:	-	Serie:	-	Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	24352.2 HRS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS – REEMPLAZO DE FILTRO DE GAS INTERFIL.





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0582	N. Orden:	KAUF3733	Fecha:	07/04/2026
Equipo:	TOYOTA DOBLE HORQUILLA	Modelo:	-	Serie:	-	Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	24352.2 HRS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS – REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL.





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0582	N. Orden:	KAUF3733	Fecha:	07/04/2026
Equipo:	TOYOTA DOBLE HORQUILLA	Modelo:	-	Serie:	-	Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	24352.2 HRS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS – REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE.





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0582	N. Orden:	KAUF3733	Fecha:	07/04/2026
Equipo:	TOYOTA DOBLE HORQUILLA	Modelo:	-	Serie:	-	Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	24352.2 HRS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS – REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENOS.





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0582	N. Orden:	KAUF3733	Fecha:	07/04/2026
Equipo:	TOYOTA DOBLE HORQUILLA	Modelo:	-	Serie:	-	Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	24352.2 HRS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS – REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR.





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0582	N. Orden:	KAUF3733	Fecha:	07/04/2026
Equipo:	TOYOTA DOBLE HORQUILLA	Modelo:	-	Serie:	-	Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	24352.2 HRS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS – REEMPLAZO DE BUJÍAS, SELLO PARA BUJÍA Y CABLES DE BUJÍAS.





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0582	N. Orden:	KAUF3733	Fecha:	07/04/2026
Equipo:	TOYOTA DOBLE HORQUILLA	Modelo:	-	Serie:	-	Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	24352.2 HRS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS – REEMPLAZO DE TAPA Y ROTOR DE DISTRIBUIDOR.





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0582	N. Orden:	KAUF3733	Fecha:	07/04/2026
Equipo:	TOYOTA DOBLE HORQUILLA	Modelo:	-	Serie:	-	Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	24352.2 HRS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS – REEMPLAZO DE KIT PARA VAPORIZADOR DE GAS COBRA Y KIT DE MEZCLADOR DE GAS.





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0582	N. Orden:	KAUF3733	Fecha:	07/04/2026
Equipo:	TOYOTA DOBLE HORQUILLA	Modelo:	-	Serie:	-	Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	24352.2 HRS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS – REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO HIDRÁULICO DE DESPLAZADOR LATERAL.





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0582	N. Orden:	KAUF3733	Fecha:	07/04/2026
Equipo:	TOYOTA DOBLE HORQUILLA	Modelo:	-	Serie:	-	Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	24352.2 HRS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS – ENGRASADO EN GENERAL.

