



Empresa:	COMPAÑÍA GANADERA SAN FRANCISCO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0583	N. Orden:	KAUF3780	Fecha:	09/04/2026
Equipo:	MINI EXCAVADORA	Modelo:	VTW-35S	Serie:	VT25072416	Ubicación:	TEAPA	Horómetro:	150.4 HRS

REVISIÓN Y REPARACIÓN DE PERDIDA DE POTENCIA – SUMINISTRO DE DIESEL Y LIMPIEZA A TANQUE DE COMBUSTIBLE.





Empresa:	COMPAÑÍA GANADERA SAN FRANCISCO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0583	N. Orden:	KAUF3780	Fecha:	09/04/2026
Equipo:	MINI EXCAVADORA	Modelo:	VTW-35S	Serie:	VT25072416	Ubicación:	TEAPA	Horómetro:	150.4 HRS

OBSERVACIONES:

1. SE ENCONTRÓ TRAMPA DE COMBUSTIBLE LLENO DE AGUA.
2. SE DRENÓ TODO EL COMBUSTIBLE DEL TANQUE YA QUE ESTABA CONTAMINADO.
3. EQUIPO QUEDA OPERATIVO.

