

EVIDENCIAS

Tipo

GARANTÍA

Ticket

SAP

70023968

Reparación

REEMPLAZO DE ELECTROVALVULA DE TRANSMISIÓN



Kaufmann
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle La Jirón - José María Pineda Salazar
Villahermosa - Tabasco - México - 86028
Tel. 983371088 Mail: atendimento@kaufmann.mx

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Sede: AGENCIA VMSA
Ubicación: AGENCIA VMSA

No. de Orden: KAUF 3804
Fecha: 13/08/2023
Codigo QR: VMSA-0154
Tipo de Servicio: LEVANTAMIENTO

Modelo: TOYOTA MOD. BFG45 S 20181 NO. ECU 70023968 4.5 TON

REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO (NO AVANZA HACIA EN ADELANTE, SOLO HACIA ATRAS)

1.000000 SERVICIO SERVICIO DE REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO (NO AVANZA HACIA EN ADELANTE, SOLO HACIA ATRAS)

CONSERVACIONES

Se realizó Servicio
Correctivo
Cambio de electroválvula
de transmisión
El equipo queda operativo
13/08/2023 11:58:24

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]*
Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*
Nombre y Firma del Auxiliar: *[Firma]*

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

