



Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0292	N. Orden:	KAUF3802	Fecha:	14/04/2026
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1820-05253	Serie:	-	Ubicación:	MAXCANÚ, YUCATÁN	Horómetro:	5176 HRS



REEMPLAZO DE BATERIA.





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0292	N. Orden:	KAUF3802	Fecha:	14/04/2026
Equipo: TAILIFT	Modelo: FGA0B-1820-05253	Serie:	-	Ubicación:	MAXCANÚ, YUCATÁN	Horómetro:	5176 HRS

REEMPLAZO DE ARNÉS DE BOBINA DE ARRANQUE (TERMINALES DE BATERIA).





Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0292	N. Orden:	KAUF3802	Fecha:	14/04/2026
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1820-05253	Serie:	-	Ubicación:	MAXCANÚ, YUCATÁN	Horómetro:	5176 HRS

REVISIÓN DE LUCES EN GENERAL.





Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0292	N. Orden:	KAUF3802	Fecha:	14/04/2026
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1820-05253	Serie:	-	Ubicación:	MAXCANÚ, YUCATÁN	Horómetro:	5176 HRS


REVISIÓN DE NIVEL DE FLUIDOS.





Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0292	N. Orden:	KAUF3802	Fecha:	14/04/2026
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1820-05253	Serie:	-	Ubicación:	MAXCANÚ, YUCATÁN	Horómetro:	5176.4 HRS

HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS.





Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0292	N. Orden:	KAUF3802	Fecha:	14/04/2026
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1820-05253	Serie:	-	Ubicación:	MAXCANÚ, YUCATÁN	Horómetro:	5176.4 HRS

OBSERVACIONES:

- FUGA POR CILINDRO DE DIRECCIÓN.

