

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

86768

SAP

70023390

Reparación

SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO (8 LTS).

[illegible]

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.



