




Empresa:	DOKA MEXICO EXPERTOS DE ENCONFRADOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-04	N. Orden:	KAUF3736	Fecha:	08/04/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30 2015	Serie:	65570	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	15774.3 HRS

REEMPLAZO DE CABLES DE BUJÍAS.





Empresa:	DOKA MEXICO EXPERTOS DE ENCONFRADOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-04	N. Orden:	KAUF3736	Fecha:	08/04/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30 2015	Serie:	65570	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	15774.3 HRS

REEMPLAZO DE TAPA DE DISTRIBUIDOR.





Empresa:	DOKA MEXICO EXPERTOS DE ENCONFRADOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-04	N. Orden:	KAUF3736	Fecha:	08/04/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30 2015	Serie:	65570	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	15774.3 HRS

REEMPLAZO DE ROTOR.





Empresa:	DOKA MEXICO EXPERTOS DE ENCONFRADOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-04	N. Orden:	KAUF3736	Fecha:	08/04/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30 2015	Serie:	65570	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	15774.3 HRS

AJUSTE DE SILLON DE OPERADOR APRETANDO TODOS SUS TORNILLOS Y LUBRICADO DE RIEL.





Empresa:	DOKA MEXICO EXPERTOS DE ENCONFRADOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-04	N. Orden:	KAUF3736	Fecha:	08/04/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30 2015	Serie:	65570	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	15774.3 HRS

REVISIÓN DE LUCES EN GENERAL.





Empresa:	DOKA MEXICO EXPERTOS DE ENCONFRADOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-04	N. Orden:	KAUF3736	Fecha:	08/04/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30 2015	Serie:	65570	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	15774.3 HRS

HORÓMETRO.

