



Empresa:	PLANTA NUEVA ECOLOGICA DE TABASCO	Solicitante:		Código QR:	MONT-22	N. Orden:	KAUF3778	Fecha:	08/04/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.0XT 2026	Serie:	D466R03238P	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	15314.1 HRS

REVISIÓN Y REPARACIÓN (PRESENTA CALENTAMIENTO) - REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO.





Empresa:	PLANTA NUEVA ECOLOGICA DE TABASCO	Solicitante:		Código QR:	MONT-22	N. Orden:	KAUF3778	Fecha:	08/04/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.0XT 2026	Serie:	D466R03238P	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	15314.1 HRS


REVISIÓN Y REPARACIÓN (PRESENTA CALENTAMIENTO) - REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO.





Empresa:	PLANTA NUEVA ECOLOGICA DE TABASCO	Solicitante:		Código QR:	MONT-22	N. Orden:	KAUF3778	Fecha:	08/04/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.0XT 2026	Serie:	D466R03238P	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	15314.1 HRS

REVISIÓN Y REPARACIÓN (PRESENTA CALENTAMIENTO) - REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO.





Empresa:	PLANTA NUEVA ECOLOGICA DE TABASCO	Solicitante:		Código QR:	MONT-22	N. Orden:	KAUF3778	Fecha:	08/04/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.OXT 2026	Serie:	D466R03238P	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	15314.1 HRS

OBSERVACIONES:

1. REQUIERE CAMBIO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DESPLAZADOR.
2. TIENE DOS POLEAS DAÑADAS.
3. CLIENTE QUIERE CAMBIO DE POSICIÓN DE CLAXÓN.
4. REVISIÓN DE MONTACARGAS (EL EQUIPO SE ENCUENTRA OPERATIVO)