

EVIDENCIAS

SAP

70022298

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

Reparación

REEMPLAZO DE BULBO DE TEMPERATURA, REEMPLAZO DE MANGUERA DE BOMBA A BANCO HIDRÁULICO.



KRAUFMANN		DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KRAUFMANN Cde. La Jaula - José María Pino Suárez Villahermosa Tabasco México 86028 Tel. 963310500 Mail: atendimento@kraufmann.mx	
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	No. de Orden:	KAUJF 3776
Solicitante:	YUCATÁN, MERIDA	Fecha:	07/06/2025
Ubicación:		Código QR:	VHSA-0318
		Tipo de Servicio:	CORRECTIVO
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONTACARGAS TOYOTA BFG45, 10382 ECO 70022298 MERIDA			
FAVLA REFORZADA			
REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FALLA EN RADIADOR			
000000 SERVICIO SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FALLA EN RADIADOR			
OBSERVACIONES			
-Revisa de fugas de aceite de motor o transmisión -Prueba de frenado y pérdida de potencia * Se reemplaza manguera de bomba a banco hidráulico * Se reemplaza bulbo de temperatura * 5Lts anti-congelante.			
07-04-2025		22/01/25	
Nombre y Firma del Cliente:		Nombre y Firma del Asesor:	



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.
- REQUIERE 2 BIRLOS CON TUERCAS DELANTERAS.



EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

SAP

70022298

Reparación

NIVELADO DE FLUIDOS.



KAUFMANN		DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Calle La Jirón - José María Pino Suárez Valderrama Tabasco - México 86029 Tel. 993310500 Mail: atendimento@kaufmann.mx	
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	No de Orden:	KAUJF 3776
Solicitante:		Fecha:	07/06/2025
Ubicación:	YUCATÁN, MERIDA	Código QR:	VHSA-0318
		Tipo de Servicio:	CORRECTIVO
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONTACARGAS TOYOTA BFG45, 10392 ECO 70022298 MERIDA			
FAVLA REPORTADA			
REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FALLA EN RADIADOR			
I 000000 SERVICIO SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FALLA EN RADIADOR			
OBSERVACIONES			
-Revisa de fuga de aceite de motor o transmisión -Pronto mantenimiento y pérdida de potencia * Se reemplaza manguera de bomba a banco hidráulico * Se reemplaza tubo de temperatura * 5Lts anti-congelante.			
07-04-2025		12:41 hrs	
Nombre y Firma del Cliente:		Nombre y Firma del Asesor:	



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.
- REQUIERE 2 BIRLOS CON TUERCAS DELANTERAS.

