



Empresa:	OSCAR ALBERTO ABREU RODRIGUEZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0557	N. Orden:	KAUF3839	Fecha:	16/04/2026
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG30N-LP	Serie:	AF13F10542	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	NO FUNCIONA

RECOLECCIÓN DE MONTACARGAS.





Empresa:	OSCAR ALBERTO ABREU RODRIGUEZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0557	N. Orden:	KAUF3839	Fecha:	16/04/2026
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG30N-LP	Serie:	AF13F10542	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	NO FUNCIONA

RECOLECCIÓN DE MONTACARGAS.





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.


(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	OSCAR ALBERTO ABREU RODRIGUEZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0557	N. Orden:	KAUF3839	Fecha:	16/04/2026
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG30N-LP	Serie:	AF13F10542	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	NO FUNCIONA

RECOLECCIÓN DE MONTACARGAS.





Empresa:	OSCAR ALBERTO ABREU RODRIGUEZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0557	N. Orden:	KAUF3839	Fecha:	16/04/2026
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG30N-LP	Serie:	AF13F10542	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	NO FUNCIONA


RECOLECCIÓN DE MONTACARGAS.





Empresa:	OSCAR ALBERTO ABREU RODRIGUEZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0557	N. Orden:	KAUF3839	Fecha:	16/04/2026
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG30N-LP	Serie:	AF13F10542	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	NO FUNCIONA

RECOLECCIÓN DE MONTACARGAS.





Empresa:	OSCAR ALBERTO ABREU RODRIGUEZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0557	N. Orden:	KAUF3839	Fecha:	16/04/2026
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG30N-LP	Serie:	AF13F10542	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	NO FUNCIONA

RECOLECCIÓN DE MONTACARGAS – OBSERVACIONES:

1. SE DEJA EXTINTOR AL MONT-20.
2. TORRETA SUELTA.
3. LUCES TRASERAS NO FUNCIONAN.
4. LLANTAS TRASERAS PRESENTAN FISURAS Y DESPRENDIMIENTO.