



Empresa:	SUJECCIONES DEL SUR	Solicitante:		Código QR:	MONT-23	N. Orden:	KAUF3829	Fecha:	16/04/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20 2015	Serie:	7FBEU20-15798	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	11404.4 HRS

REVISIÓN Y REPARACIÓN DE CÓDIGOS DE FALLA AD/2 AD-/1 – REEMPLAZO DE CONECTOR DE TERMINAL DE BATERIA.





Empresa:	SUJECCIONES DEL SUR	Solicitante:		Código QR:	MONT-23	N. Orden:	KAUF3829	Fecha:	16/04/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20 2015	Serie:	7FBEU20-15798	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	11404.4 HRS

REVISIÓN Y REPARACIÓN DE CÓDIGOS DE FALLA AD/2 AD-/1 – REEMPLAZO DE 2 UÑAS DE TERMINAL DE CONECTOR DE BATERIA.





Empresa:	SUJECCIONES DEL SUR	Solicitante:		Código QR:	MONT-23	N. Orden:	KAUF3829	Fecha:	16/04/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20 2015	Serie:	7FBEU20-15798	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	11404.4 HRS

REVISIÓN Y REPARACIÓN DE CÓDIGOS DE FALLA AD/2 AD-/1 – COLOCACIÓN DE 2 TUERCAS FALTANTES A CADENAS DE LEVANTE LIBRE.





Empresa:	SUJECCIONES DEL SUR	Solicitante:		Código QR:	MONT-23	N. Orden:	KAUF3829	Fecha:	16/04/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20 2015	Serie:	7FBEU20-15798	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	11404.4 HRS

REVISIÓN Y REPARACIÓN DE CÓDIGOS DE FALLA AD/2 AD-/1 – RELLENA 12 LTS DE AGUA DE BATERIA PARA NIVEL CORRECTO.





Empresa:	SUJECCIONES DEL SUR	Solicitante:		Código QR:	MONT-23	N. Orden:	KAUF3829	Fecha:	16/04/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20 2015	Serie:	7FBEU20-15798	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	11404.4 HRS

OBSERVACIONES:

1. SE SUGIERE NIVELAR AGUA DE BATERÍA CADA 15 DÍAS.
2. ECUALIZAR 1 VEZ AL MES EL CARGADOR DE BATERIA PARA GARANTIZAR QUE LAS CELDAS CARGUEN DE MANERA UNIFORME.
3. SE AJUSTA CADENA DE MÁSTIL LATERAL.