



Empresa:	CESAR ANTONIO PRADOS CARAVEO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0072	N. Orden:	KAUF3649	Fecha:	24/03/2026
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FGC25K	Serie:	AF82E00461	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	1029 HRS

REEMPLAZO DE BOBINA DE IGNICIÓN.





Empresa:	CESAR ANTONIO PRADOS CARAVEO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0072	N. Orden:	KAUF3649	Fecha:	24/03/2026
Equipo:	mitsubishi	Modelo:	FGC25K	Serie:	AF82E00461	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	1029 HRS

OBSERVACIONES:

1. BUJÍA NUM. 4 ENTRA FORZADA, TIENE DAÑO EN CUERDA DE CABEZA.
2. MANGUERA DAÑADA DE TANQUE.
3. MEZCLADOR NO PASA GAS.
4. CABLEADO DAÑADO.
5. BATERIA DESCARGADA.
6. SE REALIZAN PRUEBAS CON REFACCIONES.