



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUF3855	Fecha:	20/04/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	NO FUNCIONA

REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FALLA (SE SOBRECALIENTA Y TIRA ANTICONGELANTE)

- REEMPLAZO DE MANGUERA DE RADIADOR.

