



|                 |                                      |                     |                 |                   |             |                   |               |                   |            |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | INSUMOS<br>MADERABLES DEL<br>SURESTE | <b>Solicitante:</b> | PACIANO VERGARA | <b>Código QR:</b> | VHSA-0559   | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3820      | <b>Fecha:</b>     | 21/04/2026 |
| <b>Equipo:</b>  | YALE                                 | <b>Modelo:</b>      | GP25RK          | <b>Serie:</b>     | B871R04783E | <b>Ubicación:</b> | RUIZ CORTINEZ | <b>Horómetro:</b> | NO VISIBLE |



## SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS – REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE.





|                 |                                      |                     |                 |                   |             |                   |               |                   |            |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | INSUMOS<br>MADERABLES DEL<br>SURESTE | <b>Solicitante:</b> | PACIANO VERGARA | <b>Código QR:</b> | VHSA-0559   | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3820      | <b>Fecha:</b>     | 21/04/2026 |
| <b>Equipo:</b>  | YALE                                 | <b>Modelo:</b>      | GP25RK          | <b>Serie:</b>     | B871R04783E | <b>Ubicación:</b> | RUIZ CORTINEZ | <b>Horómetro:</b> | NO VISIBLE |

## SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS – REEMPLAZO DE FILTRO Y ACEITE DE MOTOR.





|                 |                                      |                     |                 |                   |             |                   |               |                   |            |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | INSUMOS<br>MADERABLES DEL<br>SURESTE | <b>Solicitante:</b> | PACIANO VERGARA | <b>Código QR:</b> | VHSA-0559   | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3820      | <b>Fecha:</b>     | 21/04/2026 |
| <b>Equipo:</b>  | YALE                                 | <b>Modelo:</b>      | GP25RK          | <b>Serie:</b>     | B871R04783E | <b>Ubicación:</b> | RUIZ CORTINEZ | <b>Horómetro:</b> | NO VISIBLE |


## SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS – REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL.





|                 |                                      |                     |                 |                   |             |                   |               |                   |            |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | INSUMOS<br>MADERABLES DEL<br>SURESTE | <b>Solicitante:</b> | PACIANO VERGARA | <b>Código QR:</b> | VHSA-0559   | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3820      | <b>Fecha:</b>     | 21/04/2026 |
| <b>Equipo:</b>  | YALE                                 | <b>Modelo:</b>      | GP25RK          | <b>Serie:</b>     | B871R04783E | <b>Ubicación:</b> | RUIZ CORTINEZ | <b>Horómetro:</b> | NO VISIBLE |

## SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS – REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE.





|                 |                                      |                     |                 |                   |             |                   |               |                   |            |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | INSUMOS<br>MADERABLES DEL<br>SURESTE | <b>Solicitante:</b> | PACIANO VERGARA | <b>Código QR:</b> | VHSA-0559   | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3820      | <b>Fecha:</b>     | 21/04/2026 |
| <b>Equipo:</b>  | YALE                                 | <b>Modelo:</b>      | GP25RK          | <b>Serie:</b>     | B871R04783E | <b>Ubicación:</b> | RUIZ CORTINEZ | <b>Horómetro:</b> | NO VISIBLE |

## SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS – REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENOS.





|                 |                                      |                     |                 |                   |             |                   |               |                   |            |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | INSUMOS<br>MADERABLES DEL<br>SURESTE | <b>Solicitante:</b> | PACIANO VERGARA | <b>Código QR:</b> | VHSA-0559   | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3820      | <b>Fecha:</b>     | 21/04/2026 |
| <b>Equipo:</b>  | YALE                                 | <b>Modelo:</b>      | GP25RK          | <b>Serie:</b>     | B871R04783E | <b>Ubicación:</b> | RUIZ CORTINEZ | <b>Horómetro:</b> | NO VISIBLE |

## SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS – REEMPLAZO DE BUJÍAS Y JUEGO DE CABLES DE BUJÍA.





|                 |                                      |                     |                 |                   |             |                   |               |                   |            |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | INSUMOS<br>MADERABLES DEL<br>SURESTE | <b>Solicitante:</b> | PACIANO VERGARA | <b>Código QR:</b> | VHSA-0559   | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3820      | <b>Fecha:</b>     | 21/04/2026 |
| <b>Equipo:</b>  | YALE                                 | <b>Modelo:</b>      | GP25RK          | <b>Serie:</b>     | B871R04783E | <b>Ubicación:</b> | RUIZ CORTINEZ | <b>Horómetro:</b> | NO VISIBLE |

## SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS – REEMPLAZO DE TAPA Y ROTOR DE DISTRIBUIDOR.





|                 |                                      |                     |                 |                   |             |                   |               |                   |            |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | INSUMOS<br>MADERABLES DEL<br>SURESTE | <b>Solicitante:</b> | PACIANO VERGARA | <b>Código QR:</b> | VHSA-0559   | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3820      | <b>Fecha:</b>     | 21/04/2026 |
| <b>Equipo:</b>  | YALE                                 | <b>Modelo:</b>      | GP25RK          | <b>Serie:</b>     | B871R04783E | <b>Ubicación:</b> | RUIZ CORTINEZ | <b>Horómetro:</b> | NO VISIBLE |


## SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS – REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR.





|                 |                                      |                     |                 |                   |             |                   |               |                   |            |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | INSUMOS<br>MADERABLES DEL<br>SURESTE | <b>Solicitante:</b> | PACIANO VERGARA | <b>Código QR:</b> | VHSA-0559   | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3820      | <b>Fecha:</b>     | 21/04/2026 |
| <b>Equipo:</b>  | YALE                                 | <b>Modelo:</b>      | GP25RK          | <b>Serie:</b>     | B871R04783E | <b>Ubicación:</b> | RUIZ CORTINEZ | <b>Horómetro:</b> | NO VISIBLE |


## SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS – LUBRICACIÓN DE CADENAS.





|                 |                                      |                     |                 |                   |             |                   |               |                   |            |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | INSUMOS<br>MADERABLES DEL<br>SURESTE | <b>Solicitante:</b> | PACIANO VERGARA | <b>Código QR:</b> | VHSA-0559   | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3820      | <b>Fecha:</b>     | 21/04/2026 |
| <b>Equipo:</b>  | YALE                                 | <b>Modelo:</b>      | GP25RK          | <b>Serie:</b>     | B871R04783E | <b>Ubicación:</b> | RUIZ CORTINEZ | <b>Horómetro:</b> | NO VISIBLE |

## SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS - LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL.





|                 |                                      |                     |                 |                   |             |                   |               |                   |            |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | INSUMOS<br>MADERABLES DEL<br>SURESTE | <b>Solicitante:</b> | PACIANO VERGARA | <b>Código QR:</b> | VHSA-0559   | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3820      | <b>Fecha:</b>     | 21/04/2026 |
| <b>Equipo:</b>  | YALE                                 | <b>Modelo:</b>      | GP25RK          | <b>Serie:</b>     | B871R04783E | <b>Ubicación:</b> | RUIZ CORTINEZ | <b>Horómetro:</b> | NO VISIBLE |

## SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS - LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL.





|                 |                                      |                     |                 |                   |             |                   |               |                   |            |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | INSUMOS<br>MADERABLES DEL<br>SURESTE | <b>Solicitante:</b> | PACIANO VERGARA | <b>Código QR:</b> | VHSA-0559   | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3820      | <b>Fecha:</b>     | 21/04/2026 |
| <b>Equipo:</b>  | YALE                                 | <b>Modelo:</b>      | GP25RK          | <b>Serie:</b>     | B871R04783E | <b>Ubicación:</b> | RUIZ CORTINEZ | <b>Horómetro:</b> | NO VISIBLE |

## SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS - LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL.

