





Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF3854	Fecha:	21/04/2026
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13040.5 HRS

REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE ARRANQUE (NO ARRANCA).

- OBSERVACIONES:

- SE REALIZA SERVICIO CORRECTIVO EN SISTEMA ELÉCTRICO.
- LIMPIEZA DE CAJA DE FUSIBLES.
- LIMPIEZA EN ARNECES Y CONECTORES DE BOBINA DE IGNICIÓN DE ENCENDIDO.
- REPARACIÓN DE LINEAS DAÑADAS.





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF3854	Fecha:	21/04/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13040.5 HRS

REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE ARRANQUE (NO ARRANCA).

- HORÓMETRO.

