

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket


89146

SAP

70024298


Reparación

REEMPLAZO DE MANGUERAS DAÑADAS.

[illegible]

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.



EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

89146

SAP

70024298

Reparación

REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE Y ACEITE
HIDRÁULICO.



ORDEN DE TRABAJO		
RAUFMANN		
Calle 14, Apto. 205, José Martí Pk. Sur, Centro, Panamá		
Tel: 507 261 8800		
Email: ordenes@raufmann.com		
DATOS GENERALES		
Nº de Orden	70024298	
Expuesto	Unidad a reparar	
Substancia	Anticongelante y Aceite Hidráulico	
DATOS DEL EQUIPO		
Marca	Toyota	
Modelo	7000	
Serial	7000	
FECHA DE ENTREGA		
15/05/2024		
AUTORIZACIONES Y REVISOR		
Por	Contenido	Revisado
15/05/2024	Anticongelante y Aceite Hidráulico	15/05/2024
15/05/2024	Anticongelante y Aceite Hidráulico	15/05/2024
15/05/2024	Anticongelante y Aceite Hidráulico	15/05/2024
15/05/2024	Anticongelante y Aceite Hidráulico	15/05/2024
Firma del Cliente		
Firma del Técnico		
Firma del Supervisor		



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.



EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket


89146

SAP

70024298

Reparación

REEMPLAZO TORRETA, CINTUÓN DE SEGURIDAD COMPLETO Y CONEXIÓN DE CAMPANA.

[illegible]

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

