



Empresa:	F I MEXICO	Solicitante:	-	Código QR:	MONT-34	N. Orden:	KAUF3833	Fecha:	25/04/2026
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3 2024	Serie:	010503F3096	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	4022.0 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS – REEMPLAZO DE FILTRO PRIMARIO Y SECUNDARIO.





Empresa:	F I MEXICO	Solicitante:	-	Código QR:	MONT-34	N. Orden:	KAUF3833	Fecha:	25/04/2026
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3 2024	Serie:	010503F3096	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	4022.0 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS – REEMPLAZO DE FILTRO Y ACEITE DE MOTOR.





Empresa:	F I MEXICO	Solicitante:	-	Código QR:	MONT-34	N. Orden:	KAUF3833	Fecha:	25/04/2026
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3 2024	Serie:	010503F3096	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	4022.0 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS – LUBRICACIÓN DE CADENAS.





Empresa:	F I MEXICO	Solicitante:	-	Código QR:	MONT-34	N. Orden:	KAUF3833	Fecha:	25/04/2026
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3 2024	Serie:	010503F3096	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	4022.0 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS – LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL.





Empresa:	F I MEXICO	Solicitante:	-	Código QR:	MONT-34	N. Orden:	KAUF3833	Fecha:	25/04/2026
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3 2024	Serie:	010503F3096	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	4022.0 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS – LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL.





Empresa:	F I MEXICO	Solicitante:	-	Código QR:	MONT-34	N. Orden:	KAUF3833	Fecha:	25/04/2026
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3 2024	Serie:	010503F3096	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	4022.0 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS – LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL.





Empresa:	F I MEXICO	Solicitante:	-	Código QR:	MONT-34	N. Orden:	KAUF3833	Fecha:	25/04/2026
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3 2024	Serie:	010503F3096	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	4022.0 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS – HORÓMETRO.





Empresa:	F I MEXICO	Solicitante:	-	Código QR:	MONT-34	N. Orden:	KAUF3833	Fecha:	25/04/2026
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3 2024	Serie:	010503F3096	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	4022.0 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS – OBSERVACIONES:

1. RETROVISOR CENTRAL DAÑADO (REQUIERE REEMPLAZO).
2. SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR (19 LTS).

