

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

-

SAP


70008678

Reparación

REEMPLAZO DE ARNES DE POTENCIOMETRO



ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN S.A. DE C.V.	
CALLE 10, ZONA 15A, JARDINES DEL PARAISO, CAYAMA, TOLIMA	
CALLE 10, ZONA 15A, JARDINES DEL PARAISO, CAYAMA, TOLIMA	
CALLE 10, ZONA 15A, JARDINES DEL PARAISO, CAYAMA, TOLIMA	
DATOS GENERALES	
Nº de Orden	70008678
Fecha	2024/06/06
Cliente	KAUFMANN S.A. DE C.V.
DATOS DEL EQUIPO	
Marca	TOYOTA
Modelo	8678
Motor	2000
FALLA REPORTADA	
ACTIVIDADES A REALIZAR	
Item	Descripción
1	Reemplazo de arnés de potenciómetro
OBSERVACIONES	
Se reemplazó el arnés de potenciómetro, ya que los cables del potenciómetro estaban dañados.	
Se requirió el cableado correspondiente.	
FIRMA DEL SERVIDOR REALIZADO	
FECHA	2024/06/06
NOMBRE	KAUFMANN S.A. DE C.V.
CORREO	KAUFMANN S.A. DE C.V.



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.