

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

88528

SAP

70023391

Reparación

REVISIÓN Y SUMINISTRO PARA NIVELADO DE FLUIDOS



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle La Jaula José María Pino Suárez 86029
Villahermosa Tabasco México
Tel: 993570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: PALENQUE

No. de Orden: KAUF 3877
Fecha: 24/Abr/2026
Codigo QR: VHSA-0122
Tipo de Servicio: LEVANTAMIENTO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 9168 NO. ECO 70023391 CAP: 2.5

FALLA REPORTADA
REVISIÓN Y DIAGNOSTICO DE PERDIDA DE FLUIDOS

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REVISIÓN Y DIAGNOSTICO DE PERDIDA DE FLUIDOS

OBSERVACIONES
Unidad con niveles bajos de aceite. Se suministra aceite de motor, transmisión e hidráulico. Se cambia polea de cadena, requiere cambio / cambio de bujes de servicios de frenos

Fecha del Servicio: 25-04-26 Horómetro: 16556.4h

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]*
Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*
Nombre y Firma del Auxiliar: _____

Hoja 1



EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

88528

SAP

70023391

Reparación

REVISIÓN Y SUMINISTRO PARA NIVELADO DE FLUIDOS



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.



EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

88528

SAP

70023391

Reparación

REVISIÓN Y SUMINISTRO PARA NIVELADO DE FLUIDOS

ORDEN DE TRABAJO
Distribuidora y Servicios Kauffmann S.A. de C.V.
Calle 1a. Agua, 2da. Jose Maria Pino Suarez, Centro, Toluca.
Caj. 400 380 8000
Mail: administracion@kauffmann.mx

DATOS GENERALES

Nº de Orden: 70023391
Empresa: KAUFFMANN
Solicitante: KAUFFMANN

Nº de cotización: 27-07-20
Fecha: 27-07-20
Código QR: 27-07-20
Tipo de servicio: 27-07-20

DATOS DEL EQUIPO

Marca: 100000
Modelo: 100000
Serie: 100000

Nº. Económico / Utilización: 100000
Capacidad: 100000
Instalación / Foto: 100000

FALLA REPORTADA

1. Nivelos bajo / aceite demasiado

REPARACIONES A REALIZAR

Pza.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	10	litros	aceite hidráulico
2	10	litros	aceite hidráulico
3	10	litros	aceite hidráulico
4	10	litros	aceite hidráulico
5	10	litros	aceite hidráulico
6	10	litros	aceite hidráulico
7	10	litros	aceite hidráulico

REPARACIONES A UTILIZAR

Pza.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	10	litros	aceite hidráulico
2	10	litros	aceite hidráulico
3	10	litros	aceite hidráulico
4	10	litros	aceite hidráulico
5	10	litros	aceite hidráulico
6	10	litros	aceite hidráulico
7	10	litros	aceite hidráulico

OBSERVACIONES

Unidad con niveles bajos de aceite base de motor, aceite hidráulico, se corrigió niveles, se corrigió presión de aceite (presión bomba) cambio de aceite, se corrigió al sistema de frenos.

FECHA DEL SERVICIO REALIZADO

27-07-20 10:00 AM 2020

NOBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

Rodriguez Jimenez Vm

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

