



Empresa:	DEYSI MARÍA REYES LÓPEZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0347	N. Orden:	3891	Fecha:	27/04/2026
Equipo:	CLARK	Modelo:	CMP230D	Serie:	CMP230D-3431-9587 KF	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	7565.9

REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa:	DEYSI MARÍA REYES LÓPEZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0347	N. Orden:	3891	Fecha:	27/04/2026
Equipo:	CLARK	Modelo:	CMP230D	Serie:	CMP230D-3431-9587 KF	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	7565.9

REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa:	DEYSI MARÍA REYES LÓPEZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0347	N. Orden:	3891	Fecha:	27/04/2026
Equipo:	CLARK	Modelo:	CMP230D	Serie:	CMP230D-3431-9587 KF	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	7565.9

OBSERVACIONES: SE RECOMIENDA EL CAMBIO DE BATERIA YA QUE SE ENCONTRÓ DESCARGADA DURANTE LA REVISIÓN

