

EVIDENCIAS

SAP 70023708

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

89671

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2000 HRS

REEMPLAZO DE FILTRO Y ACEITE DE MOTOR

**Kaufmann**

OPCIÓN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle La Jirafa José Martí Pte Sur
Villahermosa Tabasco México 85009
Tel: 993315500 Email: kaufmann@kaufmann.mx

Cobertura: 4111
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante: FRANCISCO BENTEZ
Ubicación: CD DEL CARMEN

No. de Orden: KAUF 3937
Fecha: 28/06/2025
Codigo QR: VISA-0208
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CALIDAD

MONTCARGA TOYOTA 32-8FGU25 SERIE 91604 EGO 70023708 CD CARM

FALLA REPORTADA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HR
LIMPIEZA DE TANQUE HIDRAULICO
REEMPLAZO DE BOMBA HIDRAULICA

1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS, INCLUYE EEMPLAZO DE FILTRO Y ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO FILTRO DE AIRE REEMPLAZO FILTRO Y ACEITE DE TRANSMISION REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE BUJIAS REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENO REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE FILTRO HIDRAULICO DE SUCCION REEMPLAZO DE FILTRO HIDRAULICO DE RETORNO REEMPLAZO DE ACEITE HIDRAULICO REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS EN CILINDROS, BOMBAS, MANIFOLDEAS CLAXON ALARMA DE REVERSA, FAROS PRUEBA DE FRENO EN SU CASO CALIBRACION (ENGRASEDADO GENERAL (GRASERAS) LAVADO A PRESION EN GENERAL LUBRICACION DE CADENAS
1.000000	PIEZA	BOMBA HIDRAULICA TOYOTA

OBSERVACIONES

Recomendaciones

SE RECOMIENDA CONTINUAR REALIZANDO LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN TIEMPO Y FORMA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y PREVENIR DAÑOS



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

89671

SAP

70023708

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2000 HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE

Recomendaciones

SE RECOMIENDA CONTINUAR
REALIZANDO LOS MANTENIMIENTOS
PREVENTIVOS EN TIEMPO Y FORMA
PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y
PREVENIR DAÑOS



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

89671

SAP

70023708

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2000 HRS

REEMPLAZO DE FILTRO Y
ACEITE DE TRANSMISIÓN

Recomendaciones

SE RECOMIENDA
CONTINUAR REALIZANDO
LOS MANTENIMIENTOS
PREVENTIVOS EN TIEMPO Y
FORMA PARA SU BUEN
FUNCIONAMIENTO Y
PREVENIR DAÑOS



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

89671

SAP

70023708

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2000 HRS

REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR

Recomendaciones

SE RECOMIENDA CONTINUAR REALIZANDO LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN TIEMPO Y FORMA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y PREVENIR DAÑOS



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

89671

SAP

70023708

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2000 HRS

REEMPLAZO DE BUJIAS

Recomendaciones

SE RECOMIENDA CONTINUAR REALIZANDO LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN TIEMPO Y FORMA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y PREVENIR DAÑOS



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

89671

SAP

70023708

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2000 HRS

REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE

Recomendaciones

SE RECOMIENDA CONTINUAR REALIZANDO LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN TIEMPO Y FORMA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y PREVENIR DAÑOS



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

89671

SAP

70023708

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2000 HRS



Recomendaciones

SE RECOMIENDA CONTINUAR REALIZANDO LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN TIEMPO Y FORMA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y PREVENIR DAÑOS

REEMPLAZO DE FILTRO HIDRÁULICO DE SUCCIÓN Y RETORNO



SUCCIÓN



RETORNO

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

89671

SAP

70023708



Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2000 HRS

REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SISTEMA HIDRÁULICO

Recomendaciones

SE RECOMIENDA
CONTINUAR REALIZANDO
LOS MANTENIMIENTOS
PREVENTIVOS EN TIEMPO Y
FORMA PARA SU BUEN
FUNCIONAMIENTO Y
PREVENIR DAÑOS



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

89671

SAP

70023708

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2000 HRS

REEMPLAZO DE ACEITE HIDRÁULICO

Recomendaciones

SE RECOMIENDA
CONTINUAR
REALIZANDO LOS
MANTENIMIENTOS
PREVENTIVOS EN
TIEMPO Y FORMA
PARA SU BUEN
FUNCIONAMIENTO
Y PREVENIR DAÑOS



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

89671

SAP

70023708


Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2000 HRS

REVISIÓN GENERAL DE
ACCESORIOS DE SEGURIDAD

Recomendaciones

SE RECOMIENDA CONTINUAR
REALIZANDO LOS MANTENIMIENTOS
PREVENTIVOS EN TIEMPO Y FORMA
PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y
PREVENIR DAÑOS



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

89671

SAP

70023708

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2000 HRS

REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD



Recomendaciones

SE RECOMIENDA CONTINUAR REALIZANDO LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN TIEMPO Y FORMA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y PREVENIR DAÑOS



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

89671

SAP

70023708

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2000 HRS

ENGRASADO DE CADENAS

Recomendaciones

SE RECOMIENDA CONTINUAR REALIZANDO LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN TIEMPO Y FORMA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y PREVENIR DAÑOS



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

89671

SAP

70023708

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2000 HRS

LAVADO GENERAL



Recomendaciones

SE RECOMIENDA CONTINUAR REALIZANDO LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN TIEMPO Y FORMA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y PREVENIR DAÑOS



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

89671

SAP

70023708

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2000 HRS

LAVADO GENERAL



Rec

SE RECOMIENDA CONTINUAR
REALIZANDO LOS MANTENIMIENTOS
PREVENTIVOS EN TIEMPO Y FORMA
PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y
PREVENIR DAÑOS



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

89671

SAP

70023708

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2000 HRS

LAVADO GENERAL



Recomendaciones

SE RECOMIENDA CONTINUAR REALIZANDO LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN TIEMPO Y FORMA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y PREVENIR DAÑOS



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

89671

SAP

70023708

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2000 HRS

LAVADO GENERAL



Recomendaciones

SE RECOMIENDA CONTINUAR REALIZANDO LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN TIEMPO Y FORMA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y PREVENIR DAÑOS

