

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

89601

SAP

70023708

Reparación

SE REALIZA REEMPLAZO DE BOMBA HIDRÁULICA

REEMPLAZO DE BOMBA HIDRAULICA

KAUFMANN		DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Cda. La Jirón - José María Pino Suárez Villahermosa, Tabasco, México 86029 Tel: 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Cotización:	4111	No. de Orden:	KAUF 3897
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	28/Abr/2026
Solicitante:	FRANCISCO BENITEZ	Código QR:	VHSA-0308
Ubicación:	CD DEL CARMEN	Tipo de Servicio:	CORRECTIVO
INFORMACIÓN DEL VEHICULO			
MONTACARGA TOYOTA 32-8FGU25 SERIE 91604 ECO 70023708 CD CARM			
FALSA REPORTADA			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HR			
LIMPIEZA DE TANQUE HIDRAULICO			
REEMPLAZO DE BOMBA HIDRAULICA			
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS. INCLUYE EEMPLAZO DE FILTRO Y ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO FILTRO DE AIRE REEMPLAZO DE FILTRO Y ACEITE DE TRANSMISION REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE BULBAS REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENO REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE FILTRO HIDRAULICO DE SUCCION REEMPLAZO DE FILTRO HIDRAULICO DE RETORNO REEMPLAZO DE ACEITE HIDRAULICO REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS EN CILINDROS, BOMBAS, MANGUERAS REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ALARMA DE REVERSA, FAROS) PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO, CALIBRACION) ENGRASADO GENERAL (GRASERAS) LAVADO A PRESION EN GENERAL LUBRICACION DE CADENAS	
1.000000	PIEZA	BOMBA HIDRAULICA TOYOTA	

Recomendaciones

SE RECOMIENDA CONTINUAR REALIZANDO LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN TIEMPO Y FORMA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y PREVENIR DAÑOS

