

# EVIDENCIAS

# Tipo

## Preventivo

# Ticket

88528

# SAP

70023391

# Reparación

## REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR



DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KRAUFMANN  
 C.A. - Calle  
 Guayaquil - Ecuador - MÓVIL 990011  
 Tel. 990311088 - Email: info@krafm.com.ec

Calificación: #00E  
 Cliente: PUNTO A PUNTO T2  
 Solicitante:  
 Ubicación: PUEBLO NUEVO

No. de Orden: KALP 3814  
 Fecha: 20/04/2024  
 Código QR:  
 Tipo de Servicio: PREVENTIVO

DETALLE DE SERVICIO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 200 HRS Y REEMPLAZO DE POLEA DE CADENA CENTRAL

MOY. TOROYA MOD. 32-0205-3 5186100 EQ 10023318 CAP. 2.3

FECHA DE EMISIÓN: 20/04/2024

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 200 HRS Y REEMPLAZO DE POLEA DE CADENA CENTRAL

| ITEM      | DESCRIPCION | UNIDAD                                                                                                             | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------|
| 10.000000 | 1 TOROYA    | LITRO DE ACEITE HIDRAULICO                                                                                         |          |                |             |
| 10.000000 | 1 TOROYA    | LITRO DE ACEITE DE TRANSMISION ATF                                                                                 |          |                |             |
| 20.000000 | 1 TOROYA    | LITRO DE ACEITE DE MOTOR                                                                                           |          |                |             |
| 10.000000 | 1 PEA       | POLEA DE CADENA CENTRAL                                                                                            |          |                |             |
| 10.000000 | 1 SERVICIO  | SERVICIO DE NIVELADO DE LUBRICOS Y REEMPLAZO DE POLEA DE CADENA CENTRAL                                            |          |                |             |
| 10.000000 | 1 PEA       | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 200 HORAS INCLUYE REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR                    |          |                |             |
|           |             | REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE PRIMARIO                                                                             |          |                |             |
|           |             | REEMPLAZO DE FILTRO HIDRAULICO DE RETORNO Y SUCCION                                                                |          |                |             |
|           |             | REEMPLAZO DE ACEITE HIDRAULICO                                                                                     |          |                |             |
|           |             | REEMPLAZO DE FILTRO DE TRANSMISION                                                                                 |          |                |             |
|           |             | REEMPLAZO DE ACEITE TRANSGENIERAL                                                                                  |          |                |             |
|           |             | REEMPLAZO DE BANDA DE LA TENSORADORA                                                                               |          |                |             |
|           |             | REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL                                                                                 |          |                |             |
|           |             | REEMPLAZO DE LUBRICANTE DE DIFERENCIAL                                                                             |          |                |             |
|           |             | REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, FRENOS DE DISCO, FRENOS DE CUCHO, CUBIERTA) |          |                |             |
|           |             | REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS                                                        |          |                |             |
|           |             | PRUEBA DE FRENO EN EL CAMPO COMPARACION                                                                            |          |                |             |
|           |             | NIVELADO DE ACEITE, LUBRIFICAR A DETALLE Y ENGRASADO DE CADENAS                                                    |          |                |             |
|           |             | DESARMADO DE LUBRICOS PARA VERIFICAR LA LUBRIFICACION Y ENGRASADO DE BALEROIS                                      |          |                |             |
|           |             | LUBRICAR A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTES                                                                           |          |                |             |
|           |             | LAVADO EN GENERAL, Y A DETALLE DEL EQUIPO                                                                          |          |                |             |

VALOR TOTAL: \$1.000,00

VALOR TOTAL: \$1.000,00

VALOR TOTAL: \$1.000,00

VALOR TOTAL: \$1.000,00

VALOR TOTAL: \$1.000,00

VALOR TOTAL: \$1.000,00

VALOR TOTAL: \$1.000,00

VALOR TOTAL: \$1.000,00

VALOR TOTAL: \$1.000,00

VALOR TOTAL: \$1.000,00

VALOR TOTAL: \$1.000,00

VALOR TOTAL: \$1.000,00

VALOR TOTAL: \$1.000,00

Nombre y Firma del Cliente

Nombre y Firma del Técnico

Nombre y Firma del Asesor

Pág. 3



## Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.



# EVIDENCIAS

Tipo

Preventivo

Ticket

88528

SAP

70023391

Reparación

REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE

**KÄUFMANN**  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS KÄUFMANN  
CALLE LA JARCA - ZONA VILLA PUEBLO  
BOGOTÁ - COLOMBIA - 0115710881 - 0115710882  
E-MAIL: administracion@kaufmann.com

Orden: 4105  
Cliente: PUNTO A PUNTO T2  
Selección:  
Ubicación: PILENDE

No. de Orden: KAUF 2014  
Fecha: 30/04/2020  
Código QR: VISA QR  
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

ECU: YDCHKA M30 32-90002 S-9108100 ECU 70023391 CAP 2.8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2000 HRS Y REEMPLAZO DE POLEA DE CADENA CENTRAL

| ITEM      | DESCRIPCIÓN                                                                  | UNIDAD | VALOR |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 10 000002 | TIPO DE ACEITE HIDRAULICO                                                    |        |       |
| 10 000002 | TIPO DE ACEITE DE TRANSMISION ATF                                            |        |       |
| 10 000002 | TIPO DE ACEITE DE MOTOR                                                      |        |       |
| 10 000002 | PIEZA POLEA DE CADENA CENTRAL                                                |        |       |
| 10 000002 | SERVICIO DE NIVELADO DE TUBOS Y REEMPLAZO DE POLEA DE CADENA CENTRAL         |        |       |
| 10 000002 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2000 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DE ACEITE |        |       |
| 10 000002 | PIEZA                                                                        |        |       |

REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO  
REEMPLAZO DE FILTRO HIDRAULICO DE RETORNO Y SUCCION  
REEMPLAZO DE ACEITE HIDRAULICO  
REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION  
REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE  
REEMPLAZO DE BOMBA DE ALTERNADOR  
REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL  
REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENOS  
REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS,  
ALARMAS DE PERSERA, FAROS, CUARTOS,  
REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS  
POLEA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION)  
REVISION DE FUSIBLES  
DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS  
DESMONTADO DE CARRO FORTI HORIZONTAL PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS  
LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL  
LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]*  
Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*

Página 2



## Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

# EVIDENCIAS

Tipo

Preventivo

Ticket

88528

SAP

70023391

Reparación

REEMPLAZO DE BUJIAS Y BANDA DE ALTERNADOR

**Kaufmann**

Ordenación: 4105  
Cliente: PUNTO A PUNTO T2  
Servicio: PILENDE  
Ubicación: PILENDE

No. de Orden: KAUF 2014  
Fecha: 30/04/2020  
Código QR: VISA-1232  
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

VEHICULO: YTOYOTA MOTO 32 500CC S 9108 TRC ECU 70023391 CAP 2.8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2000 HRS Y REEMPLAZO DE POLEA DE CADENA CENTRAL

| ITEM      | DESCRIPCION                                                                                             | UNIDAD | CANTIDAD |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 10 000000 | TIPO DE ACEITE HIDRAULICO                                                                               | LITROS | 1        |
| 10 000000 | TIPO DE ACEITE DE TRANSMISION ATF                                                                       | LITROS | 1        |
| 10 000000 | TIPO DE ACEITE DE MOTOR                                                                                 | LITROS | 1        |
| 10 000000 | PIEZA                                                                                                   | PIEZA  | 1        |
| 10 000000 | SERVICIO DE NIVELADO DE TUBOS Y REEMPLAZO DE POLEA DE CADENA CENTRAL                                    | HORAS  | 1        |
| 10 000000 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2000 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR          | HORAS  | 1        |
| 10 000000 | REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO                                                                    | PIEZA  | 1        |
| 10 000000 | REEMPLAZO DE FILTRO HIDRAULICO DE RETORNO Y SUCCION                                                     | PIEZA  | 1        |
| 10 000000 | REEMPLAZO DE ACEITE HIDRAULICO                                                                          | LITROS | 1        |
| 10 000000 | REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION                                                             | LITROS | 1        |
| 10 000000 | REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE                                                                             | LITROS | 1        |
| 10 000000 | REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR                                                                        | PIEZA  | 1        |
| 10 000000 | REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL                                                                      | LITROS | 1        |
| 10 000000 | REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENOS                                                                          | LITROS | 1        |
| 10 000000 | REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE FURTO, FANOS, CUARTOS) | HORAS  | 1        |
| 10 000000 | REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS                                             | HORAS  | 1        |
| 10 000000 | POLEA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION)                                                               | PIEZA  | 1        |
| 10 000000 | DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADERNAS                                          | HORAS  | 1        |
| 10 000000 | DESMONTADO DE CARRO FORTINHOS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS                                      | HORAS  | 1        |
| 10 000000 | LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL                                                                  | HORAS  | 1        |
| 10 000000 | LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO                                                                | HORAS  | 1        |

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]*  
Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*  
Nombre y Firma del Asesor: *[Firma]*

Página 2



## Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

# EVIDENCIAS

Tipo

Preventivo

Ticket

88528

SAP

70023391

Reparación

DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO

**Kaufmann**

Orden: 4105  
Cliente: PUNTO A PUNTO T2  
Servicio: PREVENTIVO  
Ubicación: PILENDE

No. de Orden: KAUF 2014  
Fecha: 30/04/2020  
Código QR: VISA-1232  
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

DESCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2000 HORAS Y REEMPLAZO DE POLEA DE CADENA CENTRAL

| CANT.    | DESCRIPCIÓN | UNIDAD                                                                       | VALOR |
|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 10.00000 | TRABAJO     | TRABAJO DE ACEITE HIDRÁULICO                                                 |       |
| 10.00000 | TRABAJO     | TRABAJO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN ATF                                         |       |
| 10.00000 | TRABAJO     | TRABAJO DE ACEITE DE MOTOR                                                   |       |
| 10.00000 | PIEZA       | POLEA DE CADENA CENTRAL                                                      |       |
| 10.00000 | SERVICIO    | SERVICIO DE NIVELADO DE TODOS Y REEMPLAZO DE POLEA DE CADENA CENTRAL         |       |
| 10.00000 | PIEZA       | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2000 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DE ACEITE |       |
|          |             | FILTRO DE MOTOR                                                              |       |
|          |             | REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO                                         |       |
|          |             | REEMPLAZO DE FILTRO HIDRÁULICO DE RETORNO Y SUCCIÓN                          |       |
|          |             | REEMPLAZO DE ACEITE HIDRÁULICO                                               |       |
|          |             | REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN                                  |       |
|          |             | REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE                                                  |       |
|          |             | REEMPLAZO DE BOMBA DE ALTERNADOR                                             |       |
|          |             | REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL                                           |       |
|          |             | REEMPLAZO DE LÍQUIDO DE FRENOS                                               |       |
|          |             | REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS,       |       |
|          |             | ALARMA DE FRENOS, FAROS, CUARTOS,                                            |       |
|          |             | REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS                  |       |
|          |             | POLEA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACIÓN)                                    |       |
|          |             | REVISIÓN DE FUSIBLES                                                         |       |
|          |             | DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADERAS                |       |
|          |             | DESMONTADO DE CARRO FORTI HORIZONTAL PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS    |       |
|          |             | LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL                                       |       |
|          |             | LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO                                     |       |

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]*  
Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*  
Página: 2



## Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

# EVIDENCIAS

Tipo

Preventivo

Ticket

88528

SAP

70023391

Reparación

REEMPLAZO DE FILTRO HIDRÁULICO DE RETORNO Y SUCCIÓN

**Kaufmann**  
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  
CALLE LA JARCA - ZONA NOROCCIDENTAL  
TELEFONO: 011-4444-1111 FAX: 011-4444-1111  
E-MAIL: administracion@kaufmann.com.ar

Orden: 4105  
Cliente: PUNTO A PUNTO T2  
Servicio: PREVENTIVO  
Ubicación: PILLENDE

No. de Orden: KAUF 2014  
Fecha: 30/04/2020  
Código QR: VISA-1232  
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

SCN: YDCHKA M30 32-90 QES S 9108 TRO ECU 70023391 CAP 3.8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2000 HRS Y REEMPLAZO DE POLEA DE CADENA CENTRAL

| ITEM    | DESCRIPCIÓN                                                                                               | UNIDAD   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------|--------------|
| 1000000 | TIPO DE ACEITE HIDRÁULICO                                                                                 | LITROS   | 1        | 1000000         | 1000000      |
| 1000000 | TIPO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN ATF                                                                         | LITROS   | 1        | 1000000         | 1000000      |
| 1000000 | TIPO DE ACEITE DE MOTOR                                                                                   | LITROS   | 1        | 1000000         | 1000000      |
| 1000000 | PIEZA POLEA DE CADENA CENTRAL                                                                             | PIEZA    | 1        | 1000000         | 1000000      |
| 1000000 | SERVICIO DE NIVELADO DE TODOS Y REEMPLAZO DE POLEA DE CADENA CENTRAL                                      | SERVICIO | 1        | 1000000         | 1000000      |
| 1000000 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2000 HORAS. INCLUYE REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR.           | SERVICIO | 1        | 1000000         | 1000000      |
| 1000000 | REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO                                                                      | PIEZA    | 1        | 1000000         | 1000000      |
| 1000000 | REEMPLAZO DE FILTRO HIDRÁULICO DE RETORNO Y SUCCIÓN                                                       | PIEZA    | 1        | 1000000         | 1000000      |
| 1000000 | REEMPLAZO DE ACEITE HIDRÁULICO                                                                            | LITROS   | 1        | 1000000         | 1000000      |
| 1000000 | REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN                                                               | LITROS   | 1        | 1000000         | 1000000      |
| 1000000 | REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE                                                                               | LITROS   | 1        | 1000000         | 1000000      |
| 1000000 | REEMPLAZO DE BOMBA DE ALTERNADOR                                                                          | PIEZA    | 1        | 1000000         | 1000000      |
| 1000000 | REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL                                                                        | LITROS   | 1        | 1000000         | 1000000      |
| 1000000 | REEMPLAZO DE LÍQUIDO DE FRENOS                                                                            | LITROS   | 1        | 1000000         | 1000000      |
| 1000000 | REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE FRENOS, FAROS, CUARTOS). | SERVICIO | 1        | 1000000         | 1000000      |
| 1000000 | REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS                                               | SERVICIO | 1        | 1000000         | 1000000      |
| 1000000 | REVISIÓN DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACIÓN)                                                              | SERVICIO | 1        | 1000000         | 1000000      |
| 1000000 | REVISIÓN DE FUSIBLES                                                                                      | SERVICIO | 1        | 1000000         | 1000000      |
| 1000000 | DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS                                             | SERVICIO | 1        | 1000000         | 1000000      |
| 1000000 | DESMONTADO DE CARRO FORT HORIZONTAL PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS                                  | SERVICIO | 1        | 1000000         | 1000000      |
| 1000000 | LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL                                                                    | SERVICIO | 1        | 1000000         | 1000000      |
| 1000000 | LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO                                                                  | SERVICIO | 1        | 1000000         | 1000000      |

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]*  
Nombre y Firma del Tactico: *[Firma]*  
Nombre y Firma del Auxiliar: *[Firma]*

Página 2



## Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

## EVIDENCIAS

# Tipo

## Preventivo

# Ticket

88528

# SAP

70023391

## Reparación

## LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL

[illegible]

## Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

# EVIDENCIAS

Tipo

Preventivo

Ticket

88528

SAP

70023391

Reparación

REEMPLAZO DE 2 POLEAS DE CADENAS CENTRAL

**Kaufmann**

Orden: 4105  
Cliente: PUNTO A PUNTO T2  
Servicio: PILENDE  
Ubicación: PILENDE

No. de Orden: KAUF 2014  
Fecha: 30/04/2020  
Código QR: VISA-022  
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

DESCRIPCIÓN: YOTORA M30 32-40 QES S. 9108 TRC ECU 70023391 CAP. 2.8



MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2000 HORAS Y REEMPLAZO DE POLEA DE CADENA CENTRAL

| ITEM     | DESCRIPCIÓN | UNIDAD                                                                       | CANTIDAD |
|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 10.00000 | TRIPLO      | LITRO DE ACEITE HIBRALICO                                                    | 1        |
| 10.00000 | TRIPLO      | LITRO DE ACEITE DE TRANSMISION ATF                                           | 1        |
| 10.00000 | TRIPLO      | LITRO DE ACEITE DE MOTOR                                                     | 1        |
| 10.00000 | PIEZA       | POLEA DE CADENA CENTRAL                                                      | 2        |
| 10.00000 | SERVICIO    | SERVICIO DE NIVELADO DE TODOS Y REEMPLAZO DE POLEA DE CADENA CENTRAL         | 1        |
| 10.00000 | PIEZA       | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2000 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DE ACEITE | 1        |

REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO  
REEMPLAZO DE FILTRO HIBRALICO DE RETORNO Y SUCCION  
REEMPLAZO DE ACEITE HIBRALICO  
REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION  
REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE  
REEMPLAZO DE BOMBA DE ALTERNADOR  
REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL  
REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENOS  
REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE FRENOS, FANOS, CUARTOS)  
REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS  
POLEA DE FRENADO EN SU CASO CALIBRACION  
REVISIÓN GENERAL DE EQUIPO  
DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS  
DESMONTADO DE CARRO FORTI HORIZONTAL PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS  
LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL  
LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

*[Firma]* *[Firma]* *[Firma]*  
Nombre y Firma del Cliente: Nombre y Firma del Técnico: Nombre y Firma del Auxiliar:

Página 2



## Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

## OTRAS OBSERVACIONES:

- EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO A SISTEMA DE FRENOS