



VHSA - 0091

Empresa:	INGENIO BENITO JUÁREZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	3470	Fecha:	29/04/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11647.6

“REPARACIÓN DE DAÑO EN MASTIL , REALIZANDO REPARACIÓN DE SECCIÓN INTERIOR, REEMPLAZANDO BALEROS, POLEAS, ESPARRAGOS DE CADENAS Y KIT DE SELLOS DE CILINDROS HIDRÁULICOS”

****REEMPLAZO E INSTALACIÓN DE ESPÁRRAGOS SUPERIOR E INFERIOR DE CADENAS CON TUERCAS Y SEGUROS***





VHSA - 0091

Empresa:	INGENIO BENITO JUÁREZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	3470	Fecha:	29/04/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11647.6

*REEMPLAZO DE MANGUERAS HIDRÁULICAS VIAJERAS DEL DESPLAZADOR Y DE LEVANTE CENTRAL





VHSA - 0091

Empresa:	INGENIO BENITO JUÁREZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	3470	Fecha:	29/04/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11647.6

*SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO (19 LTS)





VHSA - 0091

Empresa:	INGENIO BENITO JUÁREZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	3470	Fecha:	29/04/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11647.6

- REEMPLAZO DE BALEROS DE MÁSTIL
- DESMONTAJE DE MÁSTIL PARA LIMPIEZA A DETALLE EN GENERAL





VHSA - 0091

Empresa:	INGENIO BENITO JUÁREZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	3470	Fecha:	29/04/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11647.6

*REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DIRECCIÓN

