

EVIDENCIAS

SAP

70008678

Tipo

Correctivo

Ticket

Reparación

SE REALIZA CORRECCIÓN DE FALLA EN MOTOR REEMPLAZANDO INYECTOR N°4, EL CUAL NO ESTABA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE



Recomendaciones

SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIÓDICAMENTE PARA EVITAR DAÑOS FUTUROS.

KAUFMANN
Distribuidora y Servicios Kaufmann S.A. de C.V.
Calle la Jague, SM, Jose Maria Pino Suarez, Centro, Tabasco
Cul 992 393 8828
Mail: administracion@kaufmann.mx

DATOS GENERALES

N° de Orden: 02008678
Empresa: SOBANA POZOS
Solicitante: POZOS

N° de cotización: 02/05/2026
Fecha: 02/05/2026
Codigo QR: 02008678
Tipo de servicio: CORRECTIVO

DATOS DEL EQUIPO

Marca: TOYOTA
Modelo: 8F02S
Serie: 8F02S

No. Economico / Ubicación: POZOS
Capacidad: 25
Horómetro / Km: 37976.3

FALLA REPORTADA

1

ACTIVIDADES A REALIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

REFACCIONES A UTILIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1			
2			
3			
4			
5			
6			

OBSERVACIONES

* Se realiza correctivo por falla en motor.
* Se reemplaza inyector N°4 ya que no estaba funcionando, el cual por eso el equipo fallaba, trabajando con 3 cilindros.
* Se reemplaza bomba de combustible por parte presión de combustible.
* Equipo queda operativo estuvo a prueba mas de 2 horas y no presento detalles.

FECHA DEL SERVICIO REALIZADO

02 DIA 05 MES 2026 AÑO

TECNICO AUXILIAR

NOMBRE: FELIX MORALES
FIRMA: [Firma]

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE



EVIDENCIAS

Tipo

Correctivo

Ticket

SAP

70008678

Reparación

SE REALIZA REEMPLAZO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE
POR BAJA PRESIÓN DE COMBUSTIBLE



NUEVA

ANTERIOR DAÑADA



Recomendaciones

SE RECOMIENDA CONTINUAR CON
EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
PERIÓDICAMENTE PARA EVITAR
DAÑOS FUTUROS.