




Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF3871	Fecha:	29/04/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,650 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS”


***REEMPLAZO DE FILTRO Y ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF3871	Fecha:	29/04/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,650 HRS


*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF3871	Fecha:	29/04/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,650 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO Y ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF3871	Fecha:	29/04/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,650 HRS

*REEMPLAZO DE BUJÍAS Y BANDA DE ALTERNADOR





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF3871	Fecha:	29/04/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,650 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF3871	Fecha:	29/04/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,650 HRS

*REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE QUEDANDO A NIVEL

