



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF3927	Fecha:	04/05/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,650 HRS

“REPARACIÓN DE FALLA, TIENE BLOQUEADA LAS PALANCAS”

*SE REALIZAN PRUEBAS ELÉCTRICAS, SE ENCUENTRA FUSIBLES DE LINEA DE BOBINAS DE BLOQUEO D EPALANCAS DAÑADO, SE REALIZA EL REEMPLAZO DEL FUSIBLE Y AJUSTE DE BASE DEL MISMO

