

Empresa:	PLANTA NUEVA ECOLOGÍA DE TABASCO	Solicitante:		Código QR:	MONT-22	N. Orden:	KAUF 3940	Fecha:	05/05/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.0XT 2026	Serie:	D466R03238P	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	15376.5 HRS

REPARACIÓN DE FUGA DE ACEITE.

SE REEMPLAZA MANGUERA DE ENFRIADOR DE ACEITE DE TRANSMISIÓN



Empresa:	PLANTA NUEVA ECOLOGÍA DE TABASCO	Solicitante:		Código QR:	MONT-22	N. Orden:	KAUF 3940	Fecha:	05/05/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.0XT 2026	Serie:	D466R03238P	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	15376.5 HRS

REPARACIÓN DE FUGA DE ACEITE

SE REEMPLAZA MANGUERA DE ENFRIADOR DE ACEITE DE TRANSMISIÓN

