

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket


89147

SAP

70023390

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS; REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR

[illegible]

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

89147

SAP

70023390

Reparación

REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR

[illegible]

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

89147

SAP

70023390

Reparación

REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE

RAHMANN

CHASSIS: 4141
CANTON: PUNTO A PUNTO 12
CANTON: PUNTO A PUNTO 12
CANTON: PUNTO A PUNTO 12

Modelo: PUNTO A PUNTO 12
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

100000: PIEZA: TAPÓN DE DRENAJE DE TRANSMISIÓN
100000: PIEZA: ARANDELA DE TAPÓN DE DRENAJE DE TRANSMISIÓN
100000: TUBO: TUBO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN AT
100000: SERVICIO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 200 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DE ACEITE
100000: PIEZA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 200 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DE ACEITE

Se realiza servicio de mantenimiento preventivo de 2000 hrs.

Se realiza servicio de mantenimiento preventivo de 2000 hrs.

Se realiza servicio de mantenimiento preventivo de 2000 hrs.



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket


89147

SAP

70023390

Reparación

REEMPLAZO DE FILTRO Y ACEITE DE TRANSMISIÓN

[illegible]

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

89147

SAP

70023390

Reparación

REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR Y BUJIAS

RAHMANN

Orden de Mantenimiento

Cliente: PUNTO A PUNTO 12

Ubicación: PALENCIA

Modelo: PUNTO A PUNTO 12

Motor: 1.6

Fecha: 12/06/2024

Horas: 12.000

Se realiza servicio de mantenimiento preventivo de 12.000 km.

Se recomienda realizar el mantenimiento preventivo de la unidad periódicamente y en forma para evitar daños en el equipo.



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

89147

SAP

70023390

Reparación

REEMPLAZO Y NIVELADO DE ANTICONGELANTE

RAHMANN


CLIENTE: PUNTO A PUNTO 12

UBICACIÓN: PUNTO A PUNTO 12

FECHA: 12/01/2024

TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO

SE REALIZA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2.000 km.



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

89147

SAP

70023390

Reparación

REEMPLAZO DE FILTRO HIDRÁULICO DE SUCCIÓN Y RETORNO

[illegible]

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

89147

SAP


70023390

Reparación

REEMPLAZO Y SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO

RAHMANN

SE REALIZA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

89147

SAP

70023390

Reparación

REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENOS

[illegible]

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

89147

SAP

70023390

Reparación

LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL Y LUBRICADO DE CADENAS

RAHMANN

Equipo: PUNTO A PUNTO 12
Ubicación: PALENGUE

Se realiza servicio de mantenimiento preventivo de 2,000 hrs.



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket



89147

SAP

70023390

Reparación

REEMPLAZO DE TAPON CON ARANDELA DE DRENADO DE TRANSMISIÓN

[illegible]

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.