

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

90537

SAP 70024298

Reparación

SE REALIZA REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR

Ordenación:	4152	No. de Orden:	KULF-3347
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	05/May/2020
Sucursal:	HUMANAGUILLU	Código QR:	VHSA-0195
Ubicación:		Tipo de Servicio:	PREVENTIVO

MONT. TOYOTA IQOO 3.5 SPDS S. 95308 NO. ECO 70024298 2.5 TON

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS

ITEM	REZA	DESCRIPCION
1.000002	REZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO, REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION, REEMPLAZO DE FILTRO HIDRAULICO DE RETORNO Y SUCCION, REEMPLAZO DE ACEITE HIDRAULICO, REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE, REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR, REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL, REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENO, REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORNETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS), REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS, PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACION), NOVELADO DE FLUIDOS, DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS, DESMONTADO DE CARGO PORTA AHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS, LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL, LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO.

Se realiza mantenimiento preventivo de 2000 horas.
Se realizan cambios de aceites y filtros en general.
Se realiza lubricación general.
Requiere reposición de aceite de transmisión y aceite de la caja de cambios.
Requiere reposición de aceite de la caja de cambios.
Requiere reposición de aceite de la caja de cambios.

DE MAY 2020 99329

Amelinda Pineda
Nombre y Firma del Cliente

Rodolfo Soto
Nombre y Firma del Técnico

Nombre y Firma del Auxiliar



DRENADO



SUMINISTRO



REEMPLAZO DE FILTRO

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

90537

SAP 70024298

Reparación

SE REALIZA CAMBIO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO

Ordenación:	4152	No. de Orden:	KULF-3347
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	05/May/2025
Sucursal:	HUMANAGUILLU	Código QR:	VHSA-0195
Ubicación:		Tipo de Servicio:	PREVENTIVO

MONT. TOYOTA IQOO 32.8PQS2 S. 95308 NO. ECO 70024298 2.5 TON

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS

1200002	REZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR. REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DE FILTRO HIDRÁULICO DE RETORNO Y SUCCIÓN REEMPLAZO DE ACEITE HIDRÁULICO REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BUJÍAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REEMPLAZO DE LÍQUIDO DE FRENO REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORNETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACIÓN) NOVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARGO PORTA HERRILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO
---------	------	---

Se realiza mantenimiento preventivo de 2000 horas.
Se realiza cambios de aceites y filtros en general.
Se realiza lubricación general.
Se realiza limpieza de transmisión y requiere reposición de aceite.
Requiere reposición de pedal de aceleración.
Requiere revisión de dirección.

05/MAY/25 99929

Amelinda Pineda
Nombre y Firma del Cliente

Rody C. Soto
Nombre y Firma del Técnico

Nombre y Firma del Auxiliar

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

90537

SAP 70024298

Reparación

REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN

Ordenación:	4152	No. de Orden:	KOLF-3347
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	05/May/2021
Sucursal:	HUMANGULLO	Código QR:	VHSA-0195
Ubicación:		Tipo de Servicio:	PREVENTIVO

MONT. TOYOTA IQOO 32-8PQ25 S. 95308 NO. ECO 70024298 2.5 TON

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS

ITEM	REZA	DESCRIPCION
1200002	REZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR. REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION REEMPLAZO DE FILTRO HIDRAULICO DE RETORNO Y SUCCION REEMPLAZO DE ACEITE HIDRAULICO REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BUJIAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENSO REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORNETA, GLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FREMADO (EN SU CASO CALIBRACION) NOVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARGO POR TORNILLOS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

Se realiza mantenimiento preventivo de 2000 horas.
Se realizan cambios de aceites y filtros en general.
Se realiza lubricación general.
Requiere reposición de aceite de transmisión y aceite de motor.
Requiere reposición de aceite de dirección.
Requiere reposición de aceite de dirección.

DE MAY 2021 99329

Amelinda Pineda
Nombre y Firma del Cliente

Rody C. Soto
Nombre y Firma del Técnico

Nombre y Firma del Auxiliar



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

90537

SAP 70024298

Reparación

REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENOS

Contracción:	4162	No. de Orden:	KNUF-3943
Ciudad:	PUNTO A PUNTO 12	Fecha:	05/May/2025
Estado:	HUAMANGUILLO	Código QR:	NAQA-0105
Ubicación:	HUAMANGUILLO	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO

MONT. TOYOTA HINO, 32-8F025 S, 95308 NO, ECO 70024298 3.5 TON	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS	

PIEZA	DESCRIPCION
1.000000	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO, REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION, REEMPLAZO DE FILTRO HIDRAULICO DE RETORNO Y SUCCION, REEMPLAZO DE ACEITE HIDRAULICO, REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE, REEMPLAZO DE BUJIAS, REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR, REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL, REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENOS, REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRNETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS CUARTOS), REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS, PRUEBA DE FRENO EN SU CASO CALIBRACION, NIVELADO DE FLUIDOS, DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BAUEROS, LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL, LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

Se realiza mantenimiento preventivo de 2,000 horas.
Se realiza cambios de aceites y filtros en general.
Se realiza lubricación general.
Requiere según de drenaje de transmisión y aceite de la caja.
Requiere revisión de dirección.

OCUPACIÓN: 44329

Univerto Bando C. Rudy E. Soto Nombre y Firma del Cliente Nombre y Firma del Técnico



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

90537

SAP 70024298

Reparación

REEMPLAZO DE ACEITE HIDRÁULICO

Contracción:	4162	No. de Orden:	KJUF-3943
Código:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	05/Nov/2025
Subsistema:		Código QR:	NA6A-0105
Ubicación:	HUMANKULLO	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO

MONT. TOYOTA MDO. 32.8PQ25 S. 95308 NO. ECO 70024298 3.5 TON	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS	
1.000000	PIEZA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR. REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DE FILTRO HIDRÁULICO DE RETORNO Y SUCCIÓN REEMPLAZO DE ACEITE HIDRÁULICO REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BUJÍAS REEMPLAZO DE CANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REEMPLAZO DE LÍQUIDO DE FRENO REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FREMADO EN SU CASO CALIBRACIÓN NIVELADO DE FLUIDOS DESCONTADO DE CABLE PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MUEL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	

Se realiza mantenimiento preventivo de 2000 horas.
Se realiza cambios de aceites y filtros en general.
Se realiza lubricación general.
Se realiza limpieza de transmisión y requiere según de aceite de transmisión.
Se realiza limpieza de aceite de motor y requiere según de aceite de motor.
Se realiza limpieza de aceite de dirección y requiere según de aceite de dirección.

Observaciones: 49929

Nombre y Firma del Cliente: *Amelito Banao*

Nombre y Firma del Técnico: *Rodrigo Soto*

Nombre y Firma del Auxiliar:

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

90537

SAP

70024298

Reparación

REEMPLAZO DE FILTRO HIDRÁULICO DE RETORNO Y SUCCIÓN

Contracción:	4162	No. de Orden:	KJUF_3943
Código:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	05/09/2025
Subsistema:		Código QR:	5464-5155
Ubicación:	HUMANAGUILLO	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO

MONT. TOYOTA MTD. 32.8FQ25 S. 95308 NO. ECO 70024298 2.5 TON	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS	
1.000000	PIEZA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR. REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DE FILTRO HIDRÁULICO DE RETORNO Y SUCCIÓN REEMPLAZO DE ACEITE HIDRÁULICO REEMPLAZO DE ANTECARGALANTE REEMPLAZO DE BULBOS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REEMPLAZO DE LÍQUIDO DE FRENO REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO EN SU CASO CALIBRACIÓN NIVELADO DE FLUIDOS DESCONTADO DE CARRO PORTAHERRILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	

Se realiza mantenimiento preventivo de 2000 horas.
Se realiza cambios de aceites y filtros en general.
Se realiza lubricación general.
Requiere según de drenaje de transmisión y aceite de la caja.
Requiere revisión de dirección.
Requiere revisión de dirección.

49929

Ornelio Durán
Nombre y Firma del Cliente

Rodrigo S. Soto
Nombre y Firma del Técnico

Nombre y Firma del Auxiliar

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

90537

SAP 70024298

Reparación

REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE

Contracción:	4162	No. de Orden:	KOLIF_3943
Código:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	05/Nov/2025
Subsistema:		Código QR:	5464-0105
Ubicación:	HUMANKULLU	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO

MONT. TOYOTA MOTO, 32.8F025 S, 95308 NO, ECO 70024298 2.5 TON	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS	

1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO, REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN, REEMPLAZO DE FILTRO HIDRÁULICO DE RETORNO Y SUCCIÓN, REEMPLAZO DE ACEITE HIDRÁULICO, REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE, REEMPLAZO DE BULBOS, REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR, REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL, REEMPLAZO DE LÍQUIDO DE FRENOS, REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS CUARTOS), REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS, PRUEBA DE FRENO EN SU CASO CALIBRACIÓN, NIVELADO DE FLUIDOS, DESMONTAJE, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICACIÓN DE CADENAS, DESMONTAJE DE CARRO PORTAHERRILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BAUEROS, LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL, LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO
----------	-------	---

Se realiza mantenimiento preventivo de 2000 horas.
Se realiza cambios de aceites y filtros en general.
Se realiza lubricación general.
Se requiere según de drenaje de transmisión y aceite de la caja.
Se requiere revisión de dirección.

Observaciones: 49929

Univelo Banao
Nombre y Firma del Cliente

Rodrigo Suro
Nombre y Firma del Técnico

Nombre y Firma del Auxiliar

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

90537

SAP 70024298

Reparación

REEMPLAZO DE BUJÍAS

Contracción:	4162	No. de Orden:	KJUF-3943
Código:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	05/Nov/2025
Ubicación:	HUMANKUULLO	Código QR:	NAQA-0105
		Tipo de Servicio:	PREVENTIVO

MONT. TOYOTA MDO. 32-8F025 S. 95308 NO. ECO 70024298 3.5 TON	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS	

1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO, REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN, REEMPLAZO DE FILTRO HIDRÁULICO DE RETORNO Y SUCCIÓN, REEMPLAZO DE ACEITE HIDRÁULICO, REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE, REEMPLAZO DE BUJÍAS, REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR, REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL, REEMPLAZO DE LÍQUIDO DE FRENO, REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS CUARTOS), REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS, PRUEBA DE FRENO EN SU CASO CALIBRACIÓN, NIVELADO DE FLUIDOS, DESMONTAJE, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICACIÓN DE CADENAS, DESMONTAJE DE CARRO PORTAHERRILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS, LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL, LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO.
----------	-------	---

Se realiza mantenimiento preventivo de 2000 horas.
Se realiza cambios de aceites y filtros en general.
Se realiza lubricación general.
Requiere según de drenaje de transmisión y aceite de la caja.
Requiere revisión de nivel de aceite.
Requiere revisión de dirección.

49329

Nombre y Firma del Cliente: *Amelito Banao*

Nombre y Firma del Técnico: *Rodrigo Soto*

Nombre y Firma del Auxiliar:

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

90537

SAP 70024298

Reparación

REEMPLAZO DE ACEITE DIFERENCIAL

Contracción:	4152	No. de Orden:	KJUF_3943
Código:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	05/Nov/2025
Subsistema:		Código QR:	5456-5155
Ubicación:	HUMANKULLU	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO

MONT. TOYOTA MDO. 32.8F025 S. 95308 NO. ECO 70024298 3.5 TON	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS	
1.000000	PIEZA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR. REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DE FILTRO HIDRÁULICO DE RETORNO Y SUCCIÓN REEMPLAZO DE ACEITE HIDRÁULICO REEMPLAZO DE ANTECARGANTE REEMPLAZO DE BULBOS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REEMPLAZO DE LÍQUIDO DE FRENO REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORNETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO EN SU CASO CALIBRACIÓN NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHERRILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MUEL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	

Se realiza mantenimiento preventivo de 2,000 horas.
Se realiza cambios de aceites y filtros en general.
Se realiza lubricación general.
Se realiza limpieza de transmisión y requiere según de drenaje de aceite y cambio de aceite.
Requiere revisión de nivel de aceite.
Requiere revisión de dirección.

Observaciones

49929

Nombre y Firma del Cliente: *Amelito Banao*

Nombre y Firma del Técnico: *Rodrigo Soto*

Nombre y Firma del Auxiliar:

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

90537

SAP 70024298

Reparación

ENGRASADO GENERAL (EJE, BALEROS)

Contracción:	4162	No. de Orden:	KJUF_3943
Código:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	05/Nov/2025
Subsistema:		Código QR:	5464-5155
Ubicación:	HUMANKULLU	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO

MONT. TOYOTA MDC, 32-8F0325 S, 95308 NO, ECO 70024298 3.5 TON	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2.000 HORAS	

1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2.000 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO, REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN, REEMPLAZO DE FILTRO HIDRÁULICO DE RETORNO Y SUCCIÓN, REEMPLAZO DE ACEITE HIDRÁULICO, REEMPLAZO DE ANTECARGANTE, REEMPLAZO DE BULBOS, REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR, REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL, REEMPLAZO DE LÍQUIDO DE FRENOS, REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS CUARTOS), REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS, PRUEBA DE FRENO EN SU CASO CALIBRACIÓN, NIVELADO DE FLUIDOS, DESMONTAJE, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICACIÓN DE CADENAS, DESMONTAJE DE CARRO PORTAHERRILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS, LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL, LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO.
----------	-------	--


Se realiza mantenimiento preventivo de 2.000 horas.
Se realiza cambios de aceites y filtros en general.
Se realiza lubricación general.
Requiere según de drenaje de transmisión y aceite de la caja.
Requiere revisión de dirección.

OCAYEE 49929

Univerto Buitrago
Nombre y Firma del Cliente

Rodrigo S. Soto
Nombre y Firma del Técnico

Nombre y Firma del Auxiliar



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

90537

SAP 70024298

Reparación

LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS

Contracción:	4152	No. de Orden:	KOLIF_3943
Ciudad:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	05/Nov/2025
Estado:		Código QR:	5456-2155
Ubicación:	HUAMANGULO	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO

MONT. TOYOTA MID. 32.8F025 S. 95308 NO. ECO 70024298 3.5 TON	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS	

1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR. REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DE FILTRO HIDRÁULICO DE RETORNO Y SUCCIÓN REEMPLAZO DE ACEITE HIDRÁULICO REEMPLAZO DE ANTECARGANTE REEMPLAZO DE BULBOS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REEMPLAZO DE LÍQUIDO DE FRENO REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO EN SU CASO CALIBRACIÓN NIVELADO DE FLUIDOS DESCONTADO LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESCONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO
----------	-------	---

Se realiza mantenimiento preventivo de 2,000 horas.
Se realiza cambios de aceites y filtros en general.
Se realiza lubricación general.
Se realiza limpieza de transmisión y requiere según de drenaje de aceite y cambio de aceite.
Requiere revisión de dirección.
Requiere revisión de dirección.

OCAYEE 49929

Nombre y Firma del Cliente: *Amelio Bernal*

Nombre y Firma del Técnico: *Rodrigo Soto*

Nombre y Firma del Auxiliar:

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

90537

SAP 70024298

Reparación

LAVADO GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

Contracción:	4162	No. de Orden:	KNUF: 3943
Ciudad:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	05/Nov/2025
Estado:	HUAMANGULO	Código QR:	5464-5155
Ubicación:	HUAMANGULO	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS	
1.000000	PIEZA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR. REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DE FILTRO HIDRÁULICO DE RETORNO Y SUCCIÓN REEMPLAZO DE ACEITE HIDRÁULICO REEMPLAZO DE ANTECARGANTE REEMPLAZO DE BULBOS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REEMPLAZO DE LÍQUIDO DE FRENO REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO EN SU CASO CALIBRACIÓN NIVELADO DE FLUIDOS DESCOMTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BAUEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	

Se realiza mantenimiento preventivo de 2000 horas.
Se realiza cambios de aceites y filtros en general.
Se realiza lubricación general.
Se realiza limpieza de transmisión y requiere según de estado de accesorios.
Se realiza limpieza de carro portahorquillas.
Se realiza limpieza de mastil.
Se realiza limpieza en general y a detalle del equipo.

Observaciones: 49929

Nombre y Firma del Cliente: *Amelito Bernal*

Nombre y Firma del Técnico: *Rodrigo Soto*

Nombre y Firma del Auxiliar:

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

90537

SAP 70024298

Reparación

LAVADO GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

Contracción:	4162	No. de Orden:	KOLF_3943
Código:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	05/Nov/2025
Subsistema:		Código QR:	NA6A-0105
Ubicación:	HUMANKUELLO	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO

MONT. TOYOTA MDO. 32.8F025 S. 95308 NO. ECO 70024298 3.5 TON	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS	
1.000000	PIEZA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR. REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DE FILTRO HIDRÁULICO DE RETORNO Y SUCCIÓN REEMPLAZO DE ACEITE HIDRÁULICO REEMPLAZO DE ANTECARGAS/ANTE REEMPLAZO DE BULBOS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REEMPLAZO DE LÍQUIDO DE FRENO REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO EN SU CASO CALIBRACIÓN NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICACIÓN DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHERRILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	

Se realiza mantenimiento preventivo de 2,000 horas.
Se realiza cambios de aceites y filtros en general.
Se realiza lubricación general.
Requiere según de drenaje de transmisión y aceite de la caja.
Requiere revisión de dirección.

OCAYEE 49929

Amelito Bernal
Nombre y Firma del Cliente

Rodrigo Soto
Nombre y Firma del Técnico

Nombre y Firma del Auxiliar

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

