

EVIDENCIAS

Tipo

Correctivo

Ticket

90701

SAP

70023390

Reparación

REEMPLAZO DE HOUSING DE TRANSMISIÓN



KAUFMANN
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle La Amica - José María Pino Suárez
Villahermosa - Tabasco - México - 86001
Tel: 993301500 - fax: 993301501 - kaufmann.mx

Colocación: 4171
Cliente: PLANTO A PLANTO T2
Solicitante:
Ubicación: PALENGUE

No. de Orden: KAUF 3868
Fecha: 05/May/2025
Código QR: VMSA-0120
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

MONY TOYOTA MÓD. 324F025 S. 11548 NO. ECO 70023390 2.5 TON

REEMPLAZO DE HOUSING DE TRANSMISIÓN

NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
10.000000	LITROS	1	LITRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN ATF
1.000000	PIEZA	1	FILTRO DE ACEITE
1.000000	PIEZA	1	FILTRO INTERIOR DE TRANSMISIÓN
1.000000	PIEZA	1	FILTRO DE BANCO DE TRANSMISIÓN
1.000000	SERVICIO	1	SERVICIO DE REEMPLAZO DE HOUSING DE TRANSMISIÓN
1.000000	PIEZA	1	JUEGO DE MANGUERAS DE ENFRIADOR DE ACEITE

- Se realizó servicio de mantenimiento correctivo

6/5/2025 17:06

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]*
Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*
Nombre y Firma del Asesor: *[Firma]*

Página 1



Recomendaciones

SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIODICAMENTE PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo

Correctivo

Ticket

90701

SAP

70023390

Reparación

REEMPLAZO DE FILTRO DE TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE ACEITE



KAUFMANN
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Caj. La Jirón - 2da. Man. Pta. Tulum
Villahermosa - Tuxtla - Mérida - 88028
Tel: 92020000 - 1562 kaufmann@kaufmann.mx

Colaboración: 4171 No. de Orden: KOLP 0448
Cliente: PUERTO A PUNTO T2 Fecha: 05May2023
Solicitante: PALENGUE Código QR: VIGA-0130
Ubicación: PALENGUE Tipo de Servicio: CORRECTIVO

MONIT. TOYOTA MÓD. 32-8F025 S. 51648 NO. ECO 70023390 2.5 TON

REEMPLAZO DE HOUSING DE TRANSMISIÓN


ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
10.000000	LITROS LITRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN ATF	1
1.000000	PIEZA FILTRO DE ACEITE	1
1.000000	PIEZA FILTRO INTERIO DE TRANSMISIÓN	1
1.000000	PIEZA FILTRO DE BANCO DE TRANSMISIÓN	1
1.000000	SERVICIO SERVICIO DE REEMPLAZO DE HOUSING DE TRANSMISIÓN	1
1.000000	PIEZA JUEGO DE MANGUERAS DE ENRIADOR DE ACEITE	1

~ Se realiza servicio de mantenimiento correctivo

6/5/2023 12:06:00

Nombre y Firma del Cliente: [Firma] Nombre y Firma del Técnico: [Firma] Nombre y Firma del Asesor: [Firma]

Página 1



Recomendaciones

SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIODICAMENTE PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo

Correctivo

Ticket

90701

SAP

70023390

Reparación

REEMPLAZO DE MANGUERAS DE ENFRIADOR DE ACEITE



KALFUMANN
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KALFUMANN
Calle 14 No. 100 - Zona Industrial Sur
Villahermosa - Tabasco - México - 86000
Tel: 963375000 - Email: kalfumann@kalfumann.mx

Contracción: 4171
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitar: PALEQUE
Ubicación:

No. de Orden: KALF 2048
Fecha: 05/May/2026
Codigo QR: VIGA-730
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

MONT. TOYOTA MOD. 32-8F025 II - 81648 NO. ECO 70023390 2.5 TON

REEMPLAZO DE HOUSING DE TRANSMISION

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
10.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE DE TRANSMISION ATF	1
1.000000	PIEZA	FILTRO DE ACEITE	1
1.000000	PIEZA	FILTRO INTERNO DE TRANSMISION	1
1.000000	PIEZA	FILTRO DE BANCO DE TRANSMISION	1
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE REEMPLAZO DE HOUSING DE TRANSMISION	1
1.000000	PIEZA	REEMPLAZO DE MANGUERAS DE ENFRIADOR DE ACEITE	1

Se realiza servicio de mantenimiento correctivo


6/5/2026

Nombre y Firma del Cliente: [Firma]

Nombre y Firma del Técnico: [Firma]

Nombre y Firma del Auxiliar: [Firma]

Página 1



Recomendaciones

SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIODICAMENTE PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.