

EVIDENCIAS

Tipo

Correctivo

Ticket

90631

SAP

70023391

Reparación

SE REEMPLAZA TAPÓN DE RADIADOR

FMANN

COMUNICACIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE
Calle La Jirón - San Mateo Pura - Ecuador
Tel: 00591 0985 888 888

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Servicio: PALENGUE
No. de Orden: 90631
Fecha: 16/05/2024
Código: 001
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

SOLICITUD: TAPÓN DE RADIADOR Y BANDA DE ALTERNADOR

FALLA POR CALENTAMIENTO

1.00000 SERVICIO SERVICIO DE FALLA POR CALENTAMIENTO

- Se reemplaza tapón de radiador
- Se reemplaza banda de alternador

16/5/24 16/5/24

Revisado y Firmado del Cliente: Revisado y Firmado del Técnico: Revisado y Firmado del Supervisor:

Página: 1

Recomendaciones

SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIODICAMENTE PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

