

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

88385

SAP

70023968

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,500 HRS; REEMPLAZO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR

Contratación	4106	No. de Orden	KALF. 3929
Cliente	PUNTO A PUNTO T2	Fecha	04May/2026
Solicitante		Código QR	VHSA-0154
Ubicación	AGENCIA VHSA	Tipo de Servicio	PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO	
PONT. TOYOTA MOD. 8PQ45 S. 20101 NO. ECO 70023968 4.5 TON	
TALLA REPORTADA	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1500 HRS	
10.000000	LITROS
14.000000	LITROS
2.000000	LITROS
1.000000	PIEZA
1.000000	PIEZA
1.000000	PIEZA

SERVICIO DE REEMPLAZO DE MANIFUERA HIDRAULICA Y NIVELADO DE ACEITES VARIOS Y FILTRO DE MOTOR
REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO
REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION ATF
REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS)
REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS
PRUEBA DE FRENO EN SU CASO CALIBRACION
NIVELADO DE FLUIDOS
DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS
DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS
LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL
LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OK

RECOMENDACIONES

Requiere Reemplazo de Bomba de Aire.
Se Reemplaza Kit de Sellos de Bucle Hidraulico.
Se Reemplazan Manifueras Viejas de Bomba de Agua.
Requiere Reemplazo de Bujias.


Fecha del Servicio: 06/05/2026

Maneja Alameda Crespo

12138.1

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

88385

SAP

70023968

Reparación

REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO

Contratante	4106	No. de Orden	KALF 3929
Cliente	PUNTO A PUNTO T2	Fecha	04May/2026
Subcontratante		Código QR	VHSA-0154
Ubicación	AGENCIA VHSA	Tipo de Servicio	PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO	
PONT. TOYOTA MOD. 8FG45 S. 20181 NO. ECO 70023968 4.5 TON	
TALLA REPORTADA	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1500 HRS	
10.000000	LITROS
14.000000	LITROS
2.000000	LITROS
1.000000	PIEZA
1.000000	SERVICIO
1.000000	PIEZA

SERVICIO DE REEMPLAZO DE MANGUERA HIDRAULICA Y NIVELADO DE ACEITES VARIOS Y FILTRO DE MOTOR
REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO
REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS)
REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS
PRUEBA DE FRENO EN SU CASO CALIBRACION
NIVELADO DE FLUIDOS
DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS
DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA DE BALEROS
LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL
LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OK

RECOMENDACIONES

Se Requiere Reemplazo de Bomba de Aire.
Se Reemplacen los de Sellos de Bucle Hidraulico.
Se Reemplacen Mangueras Viejas de Bomba de Agua.
Se Requiere Reemplazo de Bujías.

Fecha del Servicio: 06/05/2026

Maneja Alameda Crespo

1238.1



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

88385

SAP

70023968

Reparación

REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR Y ACEITE DE TRANSMISIÓN

Contratación	4106	No. de Orden	KALF 3929
Cliente	PUNTO A PUNTO T2	Fecha	04May/2026
Solicitante	AGENCIA VHSA	Código QR	VHSA-0154
Ubicación		Tipo de Servicio	PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO	
PONT TOYOTA MOD. 8PQ45 S. 20101 NO. ECO 70023968 4.5 TON	
TALLER REPORTADA	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1500 HRS	
10.000000	LITROS
14.000000	LITROS
2.000000	LITROS
1.000000	PIEZA
1.000000	SERVICIO
1.000000	PIEZA

SERVICIO DE REEMPLAZO DE MANIFUERA HIDRAULICA Y NIVELADO DE ACEITES VARIOS Y FILTRO DE MOTOR
REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION
REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS)
PRUEBA DE FRENO EN SU CASO CALIBRACION
NIVELADO DE FLUIDOS
DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS
DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS
LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL
LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OK

RECOMENDACIONES

Requiere Reemplazo de Bomba de Agua.
Se Reemplaza el de aceite de Bordo Hidraulico.
Se Reemplaza Manifueras Viajes de Bomba.
Requiere Reemplazo de Bujias.

Fecha del Servicio: 06/05/2026

Maneja Alameda Crespo

12138.1



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

88385

SAP

70023968

Reparación

DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN

Contratación	4106	No. de Orden	KALF-3929
Cliente	PUNTO A PUNTO T2	Fecha	04May/2026
Subcontratista		Código QR	VHBA-0154
Ubicación	AGENCIA VHBA	Tipo de Servicio	PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO	
PONT. TOYOTA MOD. 8PQ45 S. 20161 NO. ECO 70023968 4.5 TON	
TARIFA REPORTADA	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1500 HRS	
80.000000	LITROS
14.000000	LITROS
2.000000	LITROS
1.000000	PIEZA
1.000000	SERVICIO
1.000000	PIEZA

SERVICIO DE REEMPLAZO DE MANIFUERA HIDRAULICA Y NIVELADO DE ACEITES VARIOS Y FILTRO DE MOTOR
REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION
REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FANOS, CUARTOS)
PRUEBA DE FRENO DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS
NIVELADO DE FLUIDOS
DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS
DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS
LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL
LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OK

RECOMENDACIONES

- RECOMIENDA REEMPLAZO DE BOMBAS DE ACEITE
- RECOMIENDA REEMPLAZO DE BOMBAS DE ACEITE
- RECOMIENDA REEMPLAZO DE BOMBAS DE ACEITE
- RECOMIENDA REEMPLAZO DE BOMBAS DE ACEITE

Fecha del Servicio: 06/05/2026

Maneja Alameda Geronimo

12138.1



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

88385

SAP

70023968

Reparación

LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL

Contratación	4106	No. de Orden	KALF. 3929
Cliente	PUNTO A PUNTO T2	Fecha	04May/2026
Solicitante		Código QR	VHSA-0154
Ubicación	AGENCIA VHSA	Tipo de Servicio	PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO		
PONT. TOYOTA MOD. 8PQ45 S. 20181 NO. ECO 70023968 4.5 TON		
TALLER REPORTADA		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1500 HRS		
80.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE HIDRAULICO
14.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE DE TRANSMISION ATF
2.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE DE MOTOR
1.000000	PIEZA	MANGUERA HIDRAULICA
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE MANGUERA HIDRAULICA Y NIVELADO DE ACEITES VARIOS
1.000000	PIEZA	Y FILTRO DE MOTOR
REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION		
REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS,		
ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS)		
REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS		
PRUEBA DE FRENO EN SU CASO CALIBRACION		
NIVELADO DE FLUIDOS		
DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS		
DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS		
LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL		
LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO		

OK


RECOMENDACIONES

- Reemplazar completo de transmisión de Aire.
- Reemplazar kit de sellos de Bucle Hidráulico.
- Reemplazar Manguera Vieja de Patrullera.
- Reemplazar Refractor de Bujes.

Fecha del Servicio: 06/05/2026

Maneja Almada Crespo

12138.1



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

88385

SAP

70023968

Reparación

LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL

Consumación: 4156
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Indicador: AGENCIA VHSA
Ubicación:

Nº de Orden: RAUF 3979
Fecha: 04May2026
Código QR: VHSA-0154
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONI. TOYOTA MOD. BF45 S. 20101 NO. ECO 70023968 4.5 TON

TALLA REPORTADA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1500 HRS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
20.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE HIDRAULICO
12.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE DE TRANSMISION ATF
2.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE DE MOTOR
1.000000	PIEZA	MANEJO HIDRAULICO
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE REEMPLAZO DE MANGUERA HIDRAULICA Y NIVELADO DE ACEITES VARIOS Y FILTRO DE MOTOR
1.000000	PIEZA	REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO
1.000000	PIEZA	REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION
1.000000	PIEZA	REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS)
1.000000	PIEZA	PRUEBA DE FRENO EN SU CASO CALIBRACION
1.000000	PIEZA	NIVELADO DE FLUIDOS
1.000000	PIEZA	DESAMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS
1.000000	PIEZA	LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL
1.000000	PIEZA	LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OK

RECOMENDACIONES
Requiere Reemplazo de Bomba de Agua.
Re Reemplazo de 2000 de Bases Hidraulico.
Re Reemplazo Manguera Viajes de Patrullera.
Requiere Reemplazo de Bujias.

Fecha del Servicio: 06/05/2026
Mantenimiento Generalizado M49
12138.1



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

88385

SAP 70023968

Reparación

LUBRICADO DE CADENAS

Contratación: 4106
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: AGENCIA VHSA

No. de Orden: KALF. 3929
Fecha: 04May/2026
Codigo QR: VHSA-0154
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
PONT TOYOTA MOD. 8PQ45 S. 20101 NO. ECO 70023968 4.5 TON

TALLA REPORTADA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1500 HRS

QTY	DESCRIPCION	UNIDAD
14.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE HIDRAULICO
2.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE DE TRANSMISION ATF
1.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE DE MOTOR
1.000000	PIEZA	MANIFUENGA HIDRAULICA
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE MANIFUENGA HIDRAULICA Y NIVELADO DE ACEITES VARIOS
1.000000	PIEZA	REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION
1.000000	PIEZA	REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO
1.000000	PIEZA	REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS)
1.000000	PIEZA	ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS
1.000000	PIEZA	REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS
1.000000	PIEZA	PRUEBA DE FRENO EN SU CASO CALIBRACION
1.000000	PIEZA	NIVELADO DE FLUIDOS
1.000000	PIEZA	DESARMADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS
1.000000	PIEZA	DESARMADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS
1.000000	PIEZA	LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL
1.000000	PIEZA	LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO


OK

RECOMENDACIONES
* Requiere Reemplazo de Bomba de Agua.
* Se Reemplazan Kit de Sellos de Balcón Hidráulico.
* Se Reemplazan Manifuenas Viejas de Bomba.
* Requiere Reemplazo de Bujías.

Fecha del Servicio: 06/05/2026
Mantenimiento: Marcelo Almeida Crespo
12138.1

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

88385

SAP

70023968

Reparación

REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE BANCO HIDRÁULICO

Coatización	4108	No de Orden	KAUF 3229
Cliente	PUNTO A PUNTO T2	Fecha	04May/2026
Solicitante		Código GRI	VHSA-0154
Ubicación	AGENCIA VHSA	Tipo de Servicio	PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO		
MONT. TOYOTA MOD. BFG45 S. 20101 NO. ECO 70023968 4.5 TOR		
FALLA REPORTADA		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1500 HRS		
80.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE HIDRÁULICO
14.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN
2.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE DE MOTOR
1.000000	PIEZA	MANEJO DE ACEITE
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE MANGUERA HIDRÁULICA Y NIVELADO DE ACEITES VARIOS
1.000000	PIEZA	Y FILTRO DE MOTOR
REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO		
REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN		
REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAVON, ESPEJOS,		
ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS)		
REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS		
PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACIÓN)		
NIVELADO DE FLUIDOS		
DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICACIÓN DE CADENAS		
DESMONTADO DE CARRIO PORTAHERRILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS		
LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL		
LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO		

OK

OBSERVACIONES

Requerir Reemplazo de Intercambiador de Aire

Reemplazar Kit de Sellos de Banco Hidráulico.


Reemplazar Manguera Vieja de Hidráulica

Requerir Reemplazo de Bujías.

Fecha del Servicio: 06/05/2026

Mantenimiento Gerente: M. G.

1238.7



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

88385

SAP

70023968

Reparación

INSTALACIÓN DE BANCO HIDRÁULICO

Contratación	4106	No. de Orden	KALF. 3929
Cliente	PUNTO A PUNTO T2	Fecha	04May/2026
Solicitante		Código GR	VHSA-0154
Ubicación	AGENCIA VHSA	Tipo de Servicio	PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO		
PONT. TOYOTA MOD. 8PQ45 S. 20181 NO. ECO 70023968 4.5 TON		
TALLA REPORTADA		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1500 HRS		
NO. 000000	LITROS	LITRO DE ACEITE HIDRÁULICO
14.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN ATF
2.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE DE MOTOR
1.000000	PIEZA	MANIFUENDEO HIDRÁULICO
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE MANIFUENDEO HIDRÁULICO Y NIVELADO DE ACEITES VARIOS
1.000000	PIEZA	Y FILTRO DE MOTOR
REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN		
REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FANOS, CUARTOS)		
REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS		
PRUEBA DE FRENO EN SU CASO CALIBRACIÓN		
NIVELADO DE FLUIDOS		
DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS		
DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS		
LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL		
LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO		

OK

RECOMENDACIONES

- Requiere Reemplazo de Bomba de Agua.
- Reemplazar Kit de Sellos de Banco Hidráulico.
- Reemplazar Manifueño Viejo de Bomba.
- Requiere Reemplazo de Bujías.

Fecha del Servicio: 06/05/2026

Maneja Almacén: Gerson M49

12138.1



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

88385

SAP

70023968

Reparación

REEMPLAZO DE MANGUERA VIAJERA DE ADITAMENTO,
SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO (60 LTS)

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.
- REQUIERE REEMPLAZO DE DEPURADOR DE AIRE
- REQUIERE REEMPLAZO DE BUJÍAS

