

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

91258

SAP

70023968

Reparación

REEMPLAZO DE MARCHA.



Kaufmann
DISTRIBUCION Y SERVICIOS KAUFMANN
CALLE 14 N° 200 - ZONA INDUSTRIAL SUR - QUITO
Tel: 00593915000 Mail: administracion@kaufmann.com

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante: MANUEL ACUNA
Utilizador: VMSA

Nº de Orden: KAUF 3070
Fecha: 08/04/2024
Codigo QR: VMSA0154
Tipo de Servicio: LEVANTAMIENTO

MONT. TOYOTA MODELO 8FG45 S. 20101 MO. ECO 170023968 4.5 TON

FAVORABLEMENTE

NO ARRANCA
REVISION Y DIAGNOSTICO

CONSERVACIONES

Se dio nos tira de marcha en mal estado
Se hacen las siguientes pruebas y Reemplazo marcha nueva

Fecha del servicio: 08-05-2024


12164.8

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]*

Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*

Nombre y Firma del Auxiliar: *[Firma]*

Página 1



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

91258

SAP

70023968

Reparación

REVISIÓN DE NIVEL DE FLUIDOS.



KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle La Jirón - Zona Mañá Pico Sur
Matamoros, Tamaulipas - México - 84008
Tel. 881361080 - Mail: administracion@kaufmann.mx

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante: MANUEL ACUNA
Ubicación: VMSA

No. de Orden: KAUF 3978
Fecha: 08/05/2028
Codigo QR: VMSA-015A
Tipo de Servicio: LEVANTAMIENTO

MONIT - TOYOTA MOD. 87445 S. 20101 NO. ECO 70023968 4.5 TON

FAJLA REPORTADA

NO ATENDIDA
REVISIÓN Y DIAGNOSTICO

Conservación de

Se dio mantenimiento de marcha en muy estado
se aseo los siguientes pruebas y Repareo mercancía

Fecha del Servicio: 08-05-2028
Supervisor: 121649

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]*
Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*
Nombre y Firma del Auxiliar:

Hoja 1



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.