




Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0582	N. Orden:	KAUF3953	Fecha:	07/05/2026
Equipo:	TOYOTA DOBLE HORQUILLA	Modelo:	-	Serie:	-	Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	24404 HRS

REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FUGA DE ACEITE.

- REEMPLAZO DE BULBO DE PRESIÓN DE ACEITE.






Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0582	N. Orden:	KAUF3953	Fecha:	06/05/2026
Equipo:	TOYOTA DOBLE HORQUILLA	Modelo:	-	Serie:	-	Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	24404 HRS

REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FUGA DE ACEITE.

- REVISIÓN DE NIVEL DE FLUIDOS.





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0582	N. Orden:	KAUF3953	Fecha:	06/05/2026
Equipo:	TOYOTA DOBLE HORQUILLA	Modelo:	-	Serie:	-	Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	24404 HRS

REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FUGA DE ACEITE.

- HORÓMETRO.**

