



|                 |                      |                     |              |                   |             |                   |           |                   |            |
|-----------------|----------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | DRIL-QUIP TIW MEXICO | <b>Solicitante:</b> |              | <b>Código QR:</b> | MONT-11     | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3870  | <b>Fecha:</b>     | 30/04/2026 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE                | <b>Modelo:</b>      | H50T-02 2017 | <b>Serie:</b>     | H2X39H00159 | <b>Ubicación:</b> | CARD-VHSA | <b>Horómetro:</b> | 9434.3 HRS |

- REEMPLAZO DE MANGUERA VIAJERA DEL DESPLAZADOR LATERAL.

