

EVIDENCIAS

Tip o

PREVENTIVO

Ticket

90545

SAP

70023967

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS – REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR.

[illegible]

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.



EVIDENCIAS

SAP

70023967

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

90545

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS – REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO.



KAUFMANN

CLIENTE: PUNTO A PUNTO T2

Equipo: MONI TOYOTA MOD. 8FG45 8. 26100 NO. ECO 70023967 CAP. 4.5 T

Fecha: 08/08/2024

Horas: 2000

Tipos de Servicio: PREVENTIVO

OTRAS OBSERVACIONES:

SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

KAUFMANN

CHECK LIST DE MONTACARGAS

Equipo: MONI TOYOTA MOD. 8FG45 8. 26100 NO. ECO 70023967 CAP. 4.5 T

Fecha: 08/08/2024

Horas: 2000

Tipos de Servicio: PREVENTIVO

OTRAS OBSERVACIONES:

SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tip o

PREVENTIVO

Ticket


90545

SAP

70023967

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS – REEMPLAZO DE FILTRO HIDRÁULICO DE RETORNO Y SUCCIÓN.

[illegible]

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.



EVIDENCIAS

Tip o

PREVENTIVO

Ticket

90545

SAP

70023967

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS – REEMPLAZO DE ACEITE HIDRÁULICO.

[illegible]

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

90545

SAP

70023967

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS – REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION.



KAUFMANN

CLIENTE: PUNTO A PUNTO T2

Equipo: MONI. TOYOTA MOD. 8FG45 8. 26100 NO. ECO 70023967 CAP. 4.5 T

Fecha: 09-05-2024

Horas: 18142

Trabajo: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2000 HRS

Realizado por: JUAN ESPARZA

Revisado por: JUAN ESPARZA

KAUFMANN

CHECK LIST DE MONTACARGAS

Cliente: PUNTO A PUNTO T2

Equipo: MONI. TOYOTA MOD. 8FG45 8. 26100 NO. ECO 70023967 CAP. 4.5 T

Fecha: 09-05-2024

Horas: 18142

Trabajo: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2000 HRS

Realizado por: JUAN ESPARZA

Revisado por: JUAN ESPARZA



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.



EVIDENCIAS

Tip o

PREVENTIVO

Ticket

90545

SAP

70023967

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS – REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE.

[illegible]

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tip o

PREVENTIVO

Ticket

90545

SAP

70023967

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS – REEMPLAZO DE BUJÍAS, BANDA DE VENTILADOR Y BANDA DE ALTERNADOR.

[illegible]

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.



EVIDENCIAS

Tip o

PREVENTIVO

Ticket

90545

SAP

70023967

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS – REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL.

[illegible]

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

SAP

70023967

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

90545

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS –
ENGRASADO EN GENERAL.



KAUFMANN

CLIENTE: PUNTO A PUNTO T2
EQUIPO: MONI. TOYOTA MOD. 8FG45 8. 26100 NO. ECO 70023967 CAP. 4.5 T

Ubicación: PUNTO A PUNTO T2
Código: AGC-001
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

No. de Orden: 4507
Fecha: 07/08/2024
Código de Barras: 70023967

CHECK LIST DE MONTACARGAS

Item	SI	NO
Asesor de motor		
Asesor de transmisión		
Asesor de dirección		
Asesor de frenos		
Asesor de suspensión		
Asesor de lubricación		
Asesor de seguridad		
Asesor de mantenimiento		
Asesor de limpieza		
Asesor de pintura		
Asesor de otros		

OTRAS OBSERVACIONES:

EL EQUIPO QUEDO OPERATIVO SI NO

RECIBE: PUNTO A PUNTO T2

ENTREGA: PUNTO A PUNTO T2

KAUFMANN

CLIENTE: PUNTO A PUNTO T2
EQUIPO: MONI. TOYOTA MOD. 8FG45 8. 26100 NO. ECO 70023967 CAP. 4.5 T

Ubicación: PUNTO A PUNTO T2
Código: AGC-001
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

No. de Orden: 4507
Fecha: 07/08/2024
Código de Barras: 70023967

CHECK LIST DE MONTACARGAS


Item	SI	NO
Asesor de motor		
Asesor de transmisión		
Asesor de dirección		
Asesor de frenos		
Asesor de suspensión		
Asesor de lubricación		
Asesor de seguridad		
Asesor de mantenimiento		
Asesor de limpieza		
Asesor de pintura		
Asesor de otros		

OTRAS OBSERVACIONES:

EL EQUIPO QUEDO OPERATIVO SI NO

RECIBE: PUNTO A PUNTO T2

ENTREGA: PUNTO A PUNTO T2



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tip o

PREVENTIVO

Ticket

90545

SAP

70023967

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS – LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL.

[illegible]

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

90545

SAP

70023967

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS – LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL.



KAUFMANN

CLIENTE: PUNTO A PUNTO T2

Equipo: MONI. TOYOTA MOD. 8FG40 8. 24100 NO. ECO 70023967 CAP. 4.5 T

Verificación Preventiva de 2000 HRS

ITEM	DESCRIPCION	SI	NO
1	Verificar nivel de aceite		
2	Verificar nivel de agua		
3	Verificar nivel de aceite de motor		
4	Verificar nivel de aceite de transmisión		
5	Verificar nivel de aceite de dirección		
6	Verificar nivel de aceite de frenos		
7	Verificar nivel de aceite de lubricación		
8	Verificar nivel de aceite de hidráulica		
9	Verificar nivel de aceite de combustible		
10	Verificar nivel de aceite de agua		
11	Verificar nivel de aceite de agua		
12	Verificar nivel de aceite de agua		
13	Verificar nivel de aceite de agua		
14	Verificar nivel de aceite de agua		
15	Verificar nivel de aceite de agua		
16	Verificar nivel de aceite de agua		
17	Verificar nivel de aceite de agua		
18	Verificar nivel de aceite de agua		
19	Verificar nivel de aceite de agua		
20	Verificar nivel de aceite de agua		

Se recomienda realizar el mantenimiento preventivo de la unidad periódicamente y en forma para evitar daños en el equipo.

KAUFMANN

CLIENTE: PUNTO A PUNTO T2

Equipo: MONI. TOYOTA MOD. 8FG40 8. 24100 NO. ECO 70023967 CAP. 4.5 T

Verificación Preventiva de 2000 HRS

ITEM	DESCRIPCION	SI	NO
1	Verificar nivel de aceite		
2	Verificar nivel de agua		
3	Verificar nivel de aceite de motor		
4	Verificar nivel de aceite de transmisión		
5	Verificar nivel de aceite de dirección		
6	Verificar nivel de aceite de frenos		
7	Verificar nivel de aceite de lubricación		
8	Verificar nivel de aceite de hidráulica		
9	Verificar nivel de aceite de combustible		
10	Verificar nivel de aceite de agua		
11	Verificar nivel de aceite de agua		
12	Verificar nivel de aceite de agua		
13	Verificar nivel de aceite de agua		
14	Verificar nivel de aceite de agua		
15	Verificar nivel de aceite de agua		
16	Verificar nivel de aceite de agua		
17	Verificar nivel de aceite de agua		
18	Verificar nivel de aceite de agua		
19	Verificar nivel de aceite de agua		
20	Verificar nivel de aceite de agua		

Se recomienda realizar el mantenimiento preventivo de la unidad periódicamente y en forma para evitar daños en el equipo.



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tip o

PREVENTIVO

Ticket

90545

SAP

70023967

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS – LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL.

[illegible][illegible]

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.



EVIDENCIAS

SAP

70023967

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

90545

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS – LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL.



KAUFMANN

CLIENTE: PUNTO A PUNTO T2

Equipo: MONI TOYOTA MOD. 4545 S. 2010 NO. ECO 70023967 CAP. 4.5 T

Fecha: 08/08/2024

Horario: 08:00 a 12:00

Tipos de Servicio: PREVENTIVO

VERIFICACIÓN PREVENTIVA DE 2000 HORAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	VERIFICADO	COMENTARIOS
1	REVISIÓN DE NIVEL DE ACEITE	SI	
2	REVISIÓN DE NIVEL DE AGUA	SI	
3	REVISIÓN DE NIVEL DE ACEITE EN MOTOR	SI	
4	REVISIÓN DE NIVEL DE AGUA EN MOTOR	SI	
5	REVISIÓN DE NIVEL DE ACEITE EN MOTOR	SI	
6	REVISIÓN DE NIVEL DE AGUA EN MOTOR	SI	
7	REVISIÓN DE NIVEL DE ACEITE EN MOTOR	SI	
8	REVISIÓN DE NIVEL DE AGUA EN MOTOR	SI	
9	REVISIÓN DE NIVEL DE ACEITE EN MOTOR	SI	
10	REVISIÓN DE NIVEL DE AGUA EN MOTOR	SI	

Se revisó el nivel de aceite en el motor y se encontró dentro de los niveles normales. Se revisó el nivel de agua en el motor y se encontró dentro de los niveles normales. Se revisó el nivel de aceite en el motor y se encontró dentro de los niveles normales. Se revisó el nivel de agua en el motor y se encontró dentro de los niveles normales. Se revisó el nivel de aceite en el motor y se encontró dentro de los niveles normales. Se revisó el nivel de agua en el motor y se encontró dentro de los niveles normales. Se revisó el nivel de aceite en el motor y se encontró dentro de los niveles normales. Se revisó el nivel de agua en el motor y se encontró dentro de los niveles normales. Se revisó el nivel de aceite en el motor y se encontró dentro de los niveles normales. Se revisó el nivel de agua en el motor y se encontró dentro de los niveles normales.

KAUFMANN

CHECK LIST DE MONTACARGAS

CLIENTE: PUNTO A PUNTO T2

Equipo: MONI TOYOTA MOD. 4545 S. 2010 NO. ECO 70023967 CAP. 4.5 T

Fecha: 08/08/2024

Horario: 08:00 a 12:00

Tipos de Servicio: PREVENTIVO

ITEM	DESCRIPCIÓN	VERIFICADO	COMENTARIOS
1	REVISIÓN DE NIVEL DE ACEITE	SI	
2	REVISIÓN DE NIVEL DE AGUA	SI	
3	REVISIÓN DE NIVEL DE ACEITE EN MOTOR	SI	
4	REVISIÓN DE NIVEL DE AGUA EN MOTOR	SI	
5	REVISIÓN DE NIVEL DE ACEITE EN MOTOR	SI	
6	REVISIÓN DE NIVEL DE AGUA EN MOTOR	SI	
7	REVISIÓN DE NIVEL DE ACEITE EN MOTOR	SI	
8	REVISIÓN DE NIVEL DE AGUA EN MOTOR	SI	
9	REVISIÓN DE NIVEL DE ACEITE EN MOTOR	SI	
10	REVISIÓN DE NIVEL DE AGUA EN MOTOR	SI	

Se revisó el nivel de aceite en el motor y se encontró dentro de los niveles normales. Se revisó el nivel de agua en el motor y se encontró dentro de los niveles normales. Se revisó el nivel de aceite en el motor y se encontró dentro de los niveles normales. Se revisó el nivel de agua en el motor y se encontró dentro de los niveles normales. Se revisó el nivel de aceite en el motor y se encontró dentro de los niveles normales. Se revisó el nivel de agua en el motor y se encontró dentro de los niveles normales. Se revisó el nivel de aceite en el motor y se encontró dentro de los niveles normales. Se revisó el nivel de agua en el motor y se encontró dentro de los niveles normales. Se revisó el nivel de aceite en el motor y se encontró dentro de los niveles normales. Se revisó el nivel de agua en el motor y se encontró dentro de los niveles normales.



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

