



VHSA - 0009

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3790	Fecha:	05/05/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	33745 HRS

REEMPLAZO DE BOMBA DE INYECCIÓN.





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3790	Fecha:	05/05/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	33745 HRS

LIMPIEZA DE INYECTORES.



ANTES



DESPUÉS



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3790	Fecha:	05/05/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	33745 HRS

REEMPLAZO DE MANGUERA DE RETORNO.





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3790	Fecha:	05/05/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	33745 HRS

SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR (1 LT).





VHSA - 0009

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3790	Fecha:	05/05/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	33745 HRS

HORÓMETRO.





VHSA - 0009

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3790	Fecha:	05/05/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	33745 HRS

OBSERVACIONES.

1. REQUIERE REEMPLAZO DE LLANTAS TRASERAS (DEFORMADAS)
2. REEMPLAZO DE CHICOTE DE ACELERACIÓN.